"Karlsbau"

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/147634226718/

ID: 147634226718 **Datum:** 12.05.2016 Bauforschung und Restaurierung **Datenbestand:**

(ii) Objektdaten

Straße: Karlsplatz

7 Hausnummer:

Postleitzahl: 78166

Stadt-Teilort: Donaueschingen

Regierungsbezirk: Freiburg

Kreis: Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)

Gemeinde: Donaueschingen

Wohnplatz: Donaueschingen

Wohnplatzschlüssel: 8326012006

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine



🚮 Fotos



Bildbeschreibung:

OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:

Grether, Eberhard (Restaurator)

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

"Karlsbau"

keine



Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Im 19. Jahrhundert erbauter dreistöckiger Gebäudekomplex, ausgestattet mit Satteldach und je einem Terrakottaelement über jedem Fenster im EG und im 1.OG. Architektonische Gliederung durch glatten Verputz um Fenster und Türen, Fenster-, Türgewände und Gesimse aus Naturwerkstein. Die zeitgenössische Raumausstattung für enzyklopädisches naturwissenschafliches Mueseumsprogramm ist unverändert erhalten.

1. Bauphase:

(1801)

1801 Errichtung des Gebäudes (a)

Betroffene Gebäudeteile:



- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)



Besitzer:in

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

Restauratorische Voruntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

keine Angaben

Lagedetail:

Siedlung Stadt

Bauwerkstyp:

keine Angaben

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Der mächtige dreigeschossige Bau über langrechteckigem Grundriss weist mit seiner Firstachse in Westostrichtung. Die nach Süden gewandte Fassade ist in ihrer Gestaltung symmetrisch aufgebaut.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

Der Treppenhausbereich markiert sich hinter dem Hauptportal im Erdgeschoss als zentrale, vertikale Achse, die im Dachbereich eine Erhöhung aufweist. Im östlichen und westlichen Gebäudeteil schließen sich jeweils vier übereinander ausgerichtet Fensterachsen der drei Geschosse an.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

Die Fassade ist reich dekoriert mit Terrakotta-Medaillons mit Porträtdarstellungen von Naturwissenschaftlern und Künstlern, sowie der mit kleinen Konsolen und Blumenornamenten dekorierten Traufzone und mit einer die gesamte Fläche überziehenden

Putzdekoration mit Glatt- und Rauhputzfeldern.

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

"Karlsbau"

Konstruktionen	
Konstruktionsdetail:	keine Angaben
Konstruktion/Material:	keine Angaben