Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/206077589520/

ID: 206077589520 **Datum:** 29.04.2015 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Banneggstraße
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	88212
Stadt-Teilort:	Ravensburg
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ravensburg (Landkreis)
Gemeinde:	Ravensburg
Wohnplatz:	Ravensburg
Wohnplatzschlüssel:	8436064109
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nach der konstruktiven Ausbildung des Gerüstes und Gefüges ist das Gebäude in die erste Hälfte des 15.Jh. (1430 +/- 10) zu datieren.

1. Bauphase:
(1420 - 1440)

Nach der konstruktiven Ausbildung des Gerüstes und Gefüges ist das Gebäude in die erste Hälfte des 15. Jh. (1430 +/- 10) zu datieren.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Das Gebäude steht traufständig zum Hang und zur Straße. Von der Straße wird der 1. Oberstock über einige wenige Stufen betreten. Der "Unterstock" ist weitgehend in das Erdreich eingelassen. Zur Talseite stand der 1. Oberstock über.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

Die Gliederung des tragenden Gerüstes im Unterstock und im 1. Oberstock ist dreischiffig und zweizonig.
Im 1. OG ist zur Straße, innerhalb des ersten Schiffes und in Anlehnung an den freistehenden Giebel, die heutige Stube angeordnet. Die vorhandene Bretter-Balken-Decke ist gewölbt und an den Seiten abgewinkelt. Die Balken verlaufen quer zum First. Im Gewölbestich ist zwischen zwei Balken eine Schiebeöffnung für den Durchlass der Warmluft in die Dachkammer vorhanden. Die Balken der Stubendecke besitzen einen quadratischen Querschnitt ohne Profilierung.
Innerhalb des mittleren Schiffes ist die ehemalige Küche zu vermuten. Für das talseitige Schiff sind ohne weitere Untersuchungen keine Aussagen möglich.
Den restlichen Grundriss nimmt der quer zum First verlaufende Flur - mit den Treppen in den Dachraum und Unterstock - auf.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Im Unterstock sind nur noch wenige originale Bauteile vorhanden. Erhalten sind die beiden inneren Längsunterzüge. Sie besitzen Blattsassen für eine ehemalige kopfzonige Aussteifung in Längsrichtung. Unter dem Stubenbereich besitzen die Deckenbalken seitliche Nuten. Darin sind Bretter mit diagonalem Zuschnitt eingeschoben. Ebenfalls in Abstimmung mit dem Stubenbereich befindet sich im Unterstock, an der straßenseitigen Traufe, der Ansatz eines Ziegelgewölbes. Die Gleichzeitigkeit des gewölbten Kellers mit der nachweisbaren Ständerstellung ist auszuschließen. Der Flurgiebel ist in seiner tragenden Gerüstkonstruktion bis zur Gründungssohle erhalten. Er war ursprünglich mit Flechtwerk geschlossen. Die Flechtwerkfelder waren durch eine Riegelfolge von Traufe zu Traufe unterteilt. Das Dachgerüst ist zu einem hohen Grad erhalten. Teilweise ist es mit älteren wiederverwendeten Hölzern abgezimmert. Ob dies auch für den Unterbau zutrifft, ist ungeklärt.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*