Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/149120411421/

ID: 149120411421 **Datum:** 27.05.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Kalter Markt
Hausnummer:	13
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Querschnitt Dachwerk: M 1:50

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase:
(1428 - 1429)

Errichtung Dachwerk (d).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweigeschossiger, giebelständiger Baukörper

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: Verrußte Hölzer im 2. DG.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

Konstruktion/Material: Der 1. DG ist vollständig ausgebaut und war nicht zugänglich; Dachwerk kragt zu beiden Seiten aus; im 2. DG sind verrußte Hölzer; Walmansatz an beiden Giebeln