Wohnhaus, Bärengasse 1

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/169632547820/

ID: 169632547820 **Datum:** 09.02.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Bärengasse
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Querschnitt Dachwerk

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase: (1642) — Errichtung Dachwerk (d)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung und Bilddokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage: In der Nähe des Münsterplatzes, beim Hafnerviertel

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Dreigeschossiger Massivbau

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Viereckiger, gedrungener Baukörper

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: Auf dem dreigeschossigen Massivbau blieb ein in späterer Zeit verändertes Dachwerk erhalten. Es datiert in die Jahre um 1642 (d) und umfasste ursprünglich auch Teile des Nachbargebäudes Bärengasse Nr. 3. Darauf verweisen unter anderem Abbundzeichen und die eingestellte, massive Trennwand. Eine spätere Veränderung betrifft den Dachquerschnitt, der nach Ausweiß der Kehlbalkenblattsasse als Dreieck zu ergänzen ist.

Umgebaut wurde offensichtlich auch der Dachfuß, der ursprünglich wohl tiefer lag. Darauf deuten neben der Ständerlänge auch die Umbauspuren i.B. der Wechsel und der Stichbalken hin.