Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/169937485313/

ID: 169937485313 **Datum:** 27.11.2011 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hussenstraße
Hausnummer:	14
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Blick in die Hussenstraße, zweites Haus von rechts: sog. Haus "Zum Delphin" (Hussenstr. 14)

Abbildungsnachweis:
Bildindex Foto Marburg, LDA Freiburg Foto 25/ 69 (Rettich, Konstanz)

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung zwei ausgewählter Bohrkerne ergab als Fälldatum die Wintermonate der Jahre 1314/1315 (d). Demnach wird die Errichtung des Gebäudes Anfang des 14. Jhs. datiert.

1. Bauphase:
(1314 - 1315)
Errichtung Dachwerk/Gebäude (d)

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Die Hussenstraße liegt im südwestlichen Bereich der Konstanzer Altstadt. Sie zweigt von der Münzgasse ab, verläuft in etwa von Nord nach Süd und endet in einer Sackgasse.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Traufständiger, viergeschossiger, schmaler Baukörper über leicht erhöhtem Erdgeschoss mit Satteldach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
- *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
- *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:
- *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Dachform

	• Satteldach
Konstruktion/Material:	Längsbalkenlage über letztem Massivgeschoss. Stehender Stuhl auf Querschwelle über Längsbalkenlage. Längsachsenbundbreite des Stuhls innen. Alle Kehlbalken (Stuhl und Spitzboden) an Sparren angeblattet.