Wohnhaus, Rietgasse 10

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/176073105119/

ID: 176073105119 **Datum:** 11.01.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rietgasse
Hausnummer:	10
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase:
(1352 - 1353)

Die Bauhölzer des auf dem dreigeschossigen Massivbau errichteten Dachwerks wurden im Winter 1352/53 (d) gefällt.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

keine

Beschreibung

Umgebung, Lage:

in Zentrumsnähe

Lagedetail:

- Siedlung
  - Wohnsiedlung

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

- *keine Angaben*

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

dreigeschossiger Massivbau

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

- *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:

- *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- *keine Angaben*

Konstruktion/Material:

Das tragende Dachgerüst bilden zwei Binderkonstruktionen, die in Abständen von je 1,45 m von den ca. 7,6 m entfernten Massivwänden angeordnet sind. Die mit einem Dachfirstständer ausgestatteten Binderquerachsen unterstützen eine Firstpfette und je Dachseite zwei Mittelpfetten. Auf den Pfetten sind die rauchschwarzen Rofen aufgenagelt. Soweit erkennbar, wurden nur Nadelhölzer abgezimmert. Die Dachneigung beträgt ca. 45 Grad.