ehem. Kornhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/208857989211/

ID: 208857989211 **Datum:** 08.09.2010 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	57
Postleitzahl:	79219
Stadt-Teilort:	Staufen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Staufen im Breisgau
Wohnplatz:	Staufen im Breisgau
Wohnplatzschlüssel:	8315108015
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Grundriss Keller

Abbildungsnachweis:
Burgahrd Lohrum

Bildbeschreibung:
Grundriss 2 Dachgeschoss

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum



Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Aus dem 2. Dachstock entstammen dann auch die für die dendrochronologische Untersuchung entnommenen Bohrproben, deren Auswertung ergab, dass die liegende verzapfte Stuhlkonstruktion in den Jahren 1659/60 (d) abgezimmert wurde. Einzelne Bereiche der östlichen Massivwände sind jedoch zum Teil weitaus älter. Diese Aussage ergibt sich zum einen aus den am Nachbarhaus Nr. 55 gewonnenen Untersuchungsergebnissen, zum anderen aus der nur teilweisen Unterkellerung des ehemaligen Kornhauses. Der sich mit schmaler Breite in Nord- Südrichtung erstreckende Keller entwickelt sich entlang der östlichen Brandwand und reiht sich mit seiner Struktur in die östlich angrenzenden Kelleranlagen ehemals schmaler Vorgängerbauten ein.
Vorsichtig formuliert ist zumindest die gemeinsame Brandwand zu Haus Nr.55 als mittelalterlich zu bezeichnen.

1. Bauphase: (1659 - 1660)	Abzimmerung der liegenden, verzapften Stuhlkonstruktion in den Jahren 1659/60 (d)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Liegt im Stadtzentrum und steht in Ecklage zur Freihofgasse am Marktplatz.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Handel und Wirtschaft • Kontorgebäude
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossig, traufständig
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Das zweigeschossige Gebäude steht in Ecklage zur Freihofgasse und zeigt mit seiner Nordtraufe zum Marktplatz. Ehemals als Kornhaus genutzt, ist das zugehörige Dachwerk bis auf einen kleinen Brandschaden im Firstbereich noch weitgehend vollständig erhalten. Diese Aussage bezieht sich in erster Linie auf den 2. Dachstock, da die Ebene darunter in späterer Zeit zum Wohnen ausgebaut wurde und folglich nur eine eingeschränkte Aussage zum Erhaltungsgrad zulässt.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachgerüst Grundsystem • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*