Fachwerkhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/210999372518/

ID: 210999372518 **Datum:** 12.12.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Spindelgasse
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	75417
Stadt-Teilort:	Lienzingen
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Enzkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Mühlacker
Wohnplatz:	Lienzingen
Wohnplatzschlüssel:	8236040007
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Querschnitt

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Bildbeschreibung:
Straßengiebel (1973)

Abbildungsnachweis:
Bildindex Foto Marburg; Neg. Nr. LDA Karlsruhe 1525/22a



Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Aus unterschiedlichen Sparren der südlichen Dachhälfte wurden insgesamt drei Bohrkerne gezogen. Nach der dendrochronologischen Auswertung wurden sie im Winter 1554/55 gefällt. (d)

1. Bauphase:
(1554 - 1555)

Abzimmerung Dachwerk. (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

- *keine Angaben*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Einstöckiger Fachwerkbau mit Satteldach. Beide Dachebenen kragen über ein Stichgebälk zur Straße aus. Die aktuelle Abschrägung der südöstlichen Gebäudeecke stellt wohl das Ergebnis einer späteren Umbaumaßnahme dar.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Das 1. Dachgeschoss ist zu Wohnzwecken ausgebaut und zeigt keine für die Rekonstruktion der Baugeschichte relevanten Details. Der Spitzboden ist offen, besteht allerdings lediglich aus den oberen Bereichen der eichenen Sparrenpaare.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*