Wohn- und Geschäftshaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/331221359361/

ID: 331221359361 **Datum:** 08.01.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	105
Postleitzahl:	79336
Stadt-Teilort:	Herbolzheim
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Emmendingen (Landkreis)
Gemeinde:	Herbolzheim
Wohnplatz:	Herbolzheim
Wohnplatzschlüssel:	8316017003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Herbholzheim, Hauptsrasse 105, Rekonstruktion der westlichen Giebelansicht

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

bestehendes Gebäude war Teil eines größeren Speichergebäudes unbekannter Ausdehnung und umfasst dessen giebelseitige Zone sowie den einstigen Zwischenraum (Bauwich) zum Nachbarhaus

1. Bauphase: (1462 - 1463)	Errichtung eines Speichergebäudes aus mehreren vollständig getrennten Abschnitten, innerhalb eines befestigten Kirchhofs entlang dessen Wehrmauer mit integriertem Wehrgang
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1800 - 1850)	Parzellierung des Gebäudes und Umnutzung einer Zone zum bestehenden Wohnhaus
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (2005 - 2006)	Sanierung des Bestands und Herrichten zu Lagerzwecken und für Besichtigungen
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung, Aufmaß und Dendrodatierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	innerhalb einer geschlossenen Häuserzeile auf der Südseite des Vorplatzes vor der Pfarrkirche

Lagedetail:	• Befestigungsanlage
	  • allgemein
	• Siedlung
	  • Stadt

Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Kirchgaden
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	schmales zweigeschossiges Gebäude traufständig innerhalb einer geschlossenen Häuserzeile
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	UG einräumiger Keller, EG und OG heute ohne klare Struktur, urspr eine Zone umfassend und zweischiffig gegliedert, OG einst vorkragend und mit integriertem Wehrgang
Vorgefundener Zustand (z.B.	als Wohnhaus derzeit nicht mehr nutzbar, aufgrund der

Schäden, Vorzustand):	Untersuchungsergebnisse vom Abriss abgesehen, wird derzeit für Lagerungszwecke und zur Besichtigiung hergerichtet
Bestand/Ausstattung:	-

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Holzgerüstbau
	  • Unterbaugerüst
	• Steinbau Mauerwerk
	  • hammerrechtes Schichtenmauerwerk
	• Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
	  • Flechtwerk
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Balkendach mit Rofen und stehendem Stuhl

Konstruktion/Material:	rückwärtige Traufwand massiv und bis ins UG freistehend, UG massiv, alle anderen Außen-, Innen- und gemeinsamen Trennwände als Fachwerkkonstruktion, Pfettendach mit stehendem Stuhl