Fotodokumentation

http://www.restaurierung-bw.de/doku/id/167020935012

ID: 167020935012 **Datum:** 21.11.2016

Dokumentationsdaten

ID:	167020935012
Titel:	Fotodokumentation
Beschreibung:	Fotodokumentation zur Baugeschichte der Stadtkirche. Quellen: Foto 1, 3, 7 Stadtarchiv Besigheim Foto 2, 4 Kirchengemeinde Besigheim
Anlass für Dokumentation:	allgemeine Bestandserfassung
Signatur:	*keine*
Ansprechpartner:in:	*keine*
Ablageort :	• Stadtarchiv Besigheim • Kirchengemeinde Besigheim
Abschlusstermin:	2016

Zugeordnetes Baudenkmal

Objektname:	Evangelische Stadtkirche St. Cyriakus
Straße:	Pfarrgasse
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Wohnplatz:	Besigheim
Flurstücknummer:	*keine*
Gemeinde:	Besigheim
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Regierungsbezirk:	Stuttgart

Lage des Wohnplatzes

Pläne

keine

Fotos

1. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Ansicht von der Neckarseite (Norden) vor 1966

2. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Luftbild

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Westseite der Kirche vor 1966

3. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Ansicht von der Pfarrgasse (Westen) vor 1966

4. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Ansicht von der Pfarrgasse (Westen) vor 1966

5. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Kriegerdenkmal (1. Weltkrieg). Aufgestellt 1922

6. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Kriegerdenkmal (1. Weltkrieg). Aufgestellt 1922

7. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Blick in den Chor, nach der Renovierung 1928

8. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Blick in den Chor vor der Renovierung 1966

9. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Blick in den Chor vor der Renovierung 1966

10. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Kleinbild-Dia

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Blick in den Chor vor der Renovierung 1966

11. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Kleinbild-Dia

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Blick auf die Kanzel vor der Renovierung 1966

12. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Kleinbild-Dia

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Blick in auf die Kanzel vor der Renovierung 1966

13. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Kleinbild-Dia

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Doppelempore an der Nordseite; vor der Renovierung 1966

14. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Doppelempore an der Südseite; vor der Renovierung 1966

15. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Kleinbild-Dia

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Doppelempore an der Nord- und Westseite; vor der Renovierung 1966

16. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Kleinbild-Dia

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Doppelempore an der Süd- und Westseite; vor der Renovierung 1966

17. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Ansicht von der Neckarseite (Norden) um 2000

18. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Ansicht von der Pfarrgasse - Westfassade um 2000

19. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Blick in den Chor, nach der Renovierung 1966

20. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Kirchenschiff mit Westempore, nach der Renovierung 1966, noch ohne Orgel

21. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Blick in den Chor, nach der Renovierung 1966

22. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Kleinbild-Dia

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Blick in den Chor, nach der Renovierung 1966

23. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Kleinbild-Dia

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Fresko an der rechten Ostwand 1966

24. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Hochaltar um 2000

25. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Kleinbild-Dia

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Mittelschrein des Hochaltars. Darstellung der Cyriakus-Legende um 2000

26. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Digitale Aufnahme

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Kreuszgewölbe des Chors um 2015

27. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Digitale Aufnahme

Aufnahmedatum:	01.01.1970
Beschreibung (Art, Umfang):	Detail des Kreuzgewölbes im Chor. um 2015

28. Foto:

Datei:	
Fotoaufnahmeart:	Kleinbild-Dia
Aufnahmedatum:	01.01.1970
Beschreibung (Art, Umfang):	Kirchenschiff mit Westempore und Orgel nach 1967

29. Foto:

Datei:	
Fotoaufnahmeart:	Fotoabzug (Fotopapier)
Aufnahmedatum:	01.01.1970
Beschreibung (Art, Umfang):	Blick aus dem Chor in das Kirchenschiff nach 1967

Fundstück

- *keine*

Raumbücher

- *keine*

Texte

- *keine*

Publikationen

- *keine*

Untersuchungen

- *keine*