Bauhistorische Untersuchung

http://www.restaurierung-bw.de/doku/id/198078211820

ID: 198078211820 **Datum:** 18.03.2014

Dokumentationsdaten

ID:	198078211820
Titel:	Bauhistorische Untersuchung
Beschreibung:	Dendroprobenentnahme und -auswertung, Systemskizzen, Gefügekunde
Anlass für Dokumentation:	Sonstiges
Signatur:	*keine*

Ansprechpartner:in:	• Bauforschung
	  • Lohrum, B. und Bleyer, H.-J. (Ingenieurbüro für Hausforschung, Datierung, Bauaufnahme)
	• Dendrochronologie (Labor)
	  • Lohrum, B. und Bleyer, H.-J. (Ingenieurbüro für Hausforschung, Datierung, Bauaufnahme)

Ablageort :	• Lohrum, Burghard (Ingenieurbüro für Bauforschung, Datierung, Bauaufnahme)
Abschlusstermin:	1993

Zugeordnetes Baudenkmal

Objektname:	Wohnhaus
Straße:	Pfarrgasse
Hausnummer:	10
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Wohnplatz:	Besigheim
Flurstücknummer:	*keine*
Gemeinde:	Besigheim
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Regierungsbezirk:	Stuttgart

Lage des Wohnplatzes

Pläne

1. Plan:

angehängte Datei:

Original: Ja

Planart: reine Bauaufnahme

Plankategorie: DG 1

Plantyp: Grundriss

Planaufnahmeart: Systemskizze

Plangenauigkeit: Genauigkeit 1

Plangröße: kein Eintrag / kein Eintrag

Ansprechpartner:in:
- Bearbeiter
  - Lohrum, B. und Bleyer, H.-J. (Ingenieurbüro für Hausforschung, Datierung, Bauaufnahme)

Ablageort : *kein Ablageort zugeordnet*

2. Plan:

angehängte Datei:



Original: Ja

Planart: reine Bauaufnahme

Plankategorie: OG 1

Plantyp: Grundriss

Planaufnahmeart: Systemskizze

Plangenauigkeit: Genauigkeit 1

Plangröße: kein Eintrag / kein Eintrag

Ansprechpartner:in:
- Bearbeiter
  - Lohrum, B. und Bleyer, H.-J. (Ingenieurbüro für Hausforschung, Datierung, Bauaufnahme)

Ablageort : *kein Ablageort zugeordnet*

Fotos

keine

Fundstück

- *keine*

Raumbücher

- *keine*

Texte

- *keine*

Publikationen

1. Publikation:

Literaturangabe: Ille-Kopp, Regina und Burghard Lohrum: Das Haus Pfarrgasse 10, in: Besigheimer Geschichtsblätter, Bd. 17, Besigheim 1997

Untersuchungen

1. Untersuchung:

Typ: Dendrochr. Unters. (Probenentnahme und Auswertung)

Text:

Probe 1 (Tanne) Fällung: Winter 1460/61
Probe 2 (Tanne) Fällung: Winter 1460/61
Probe 3 (Tanne) Fällung: Winter 1460/61
Probe 4 (Tanne) Fällung: Sommeranfang 1461

Die dendrochronologische Datierung von vier Dachhölzern ergab, dass die Hölzer im Zeitraum Winter 1460/61 (d) bis zum Frühsommer des Jahres 1461 gefällt worden waren. Nach diesem Ergebnis ist die Verbauung der Hölzer mit großer Wahrscheinlichkeit um 1461 anzusetzen.

Ansprechpartner:in:

- Bearbeiter
  - Lohrum, B. und Bleyer, H.-J. (Ingenieurbüro für Hausforschung, Datierung, Bauaufnahme)

Ablageort : *kein Ablageort zugeordnet*