Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/102647496216/

ID: 102647496216 **Datum:** 03.04.2012 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Marktstraße
Hausnummer:	26
Postleitzahl:	88212
Stadt-Teilort:	Ravensburg
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ravensburg (Landkreis)
Gemeinde:	Ravensburg
Wohnplatz:	Ravensburg
Wohnplatzschlüssel:	8436064109
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Straßenfassade; Aufnahme aus dem Jahr 1975 (nach der Restaurierung)

Abbildungsnachweis:
LDA Tübingen, Aufnahme Bock/Oberopfingen (Arch. Nr. 369-75), 1975

Bildbeschreibung:
Straßenfassade rechte Gebäudehälfte; Aufnahme aus dem Jahr 1975 (nach der Restaurierung)

Abbildungsnachweis:
LDA Tübingen, Aufnahme Bock/Oberopfingen (Arch. Nr. 370-75), 1975

Bildbeschreibung:
Südostansicht

Abbildungsnachweis:
Christin Aghegian-Rampf

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Datierung ergab eine Fällzeit Anfang des 15. Jhs. (d)

1. Bauphase:
(1413 - 1416)

Abzimmerung Dachwerk. (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

2. Bauphase:
(1700 - 1750)

Modernisierungsmaßnahmen in der 1. Hälfte des 18. Jhs.:
Fassadengestaltung bzw. Fensterrahmenmalereien. (s)

Betroffene Gebäudeteile:

keine

Konstruktionsdetail:

- Detail (Ausstattung)

- bemerkenswerte Fenster

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Traufständiger, viergeschossiger Baukomplex in Massivbauweise (?), bestehend aus zwei älteren Hausteilen; sie eint ein gemeinsames Dachwerk: Satteldach. Der bergseitige Hausteil springt mit seiner Straßentraufe vor die Flucht des talseitigen Baukörpers.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	Der bergseitige Giebel ist im 1. DG in Backstein gemauert. Darauf sitzt ein Walm; der talseitige Giebel ist ab dem 1. DG in Flechtwerk ausgeführt. Das gemeinsame Dachwerk besteht aus einer zergliederten Stuhlkonstruktion mit Firstständerachse. Im 1. DG ist die Dachkonstruktion nicht einsichtig.