Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/106068406219/

ID: 106068406219 **Datum:** 04.05.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Bügelestorstraße
Hausnummer:	13
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	233
Geo-Koordinaten:	48,9981° nördliche Breite, 9,1428° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
(historische) Ansicht von Süden

Abbildungsnachweis:
Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim, Regierungspräsidium Stuttgart

Bildbeschreibung:
Ansicht von Süden

Abbildungsnachweis:
H.-V. Kraemer

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Bügelestorstraße

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Ehemals zweigeschossiges Fachwerkhaus, komplett verkleidet, Erdgeschoss wohl massiv, Satteldach, 1773 erbaut. An die Stadtmauer angebaut, in der Bügelestorgasse, neben Jacob Jähring und Alt Christian Bronner und Genossen".
Das Gebäude lag (liegt) im Stadterweiterungsbereich des 15. Jahrhunderts, das jedoch im Areal der Bügelestorstraße und des Ochsengrabens erst seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert bebaut wurde.
Als Vertreter der hier Ende des 18. Jahrhunderts entstandenen giebelständigen Bebauung direkt unterhalb der inneren Stadtmauer hat(te) das Haus städtebaulichen Wert. (a)

Neubau 2011

1. Bauphase:
(1783)

Der Walker Gottfried Veigel läßt 1783 (a) errichten: "Ein neu Häuslen samt einem Kellerlin an der Stadmauer, in der Vorstadt gegen dem Biegelensthor, zu allen Seiten neben der Allmand".

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

2. Bauphase:
(1803)

Der Pflasterer Christoph Friedrich Kügele erwirbt 1803 (a) aus der Jungfer Schwestermüllerin Verlassenschaft: "Eine Behausung in der Vorstadt in der Biegelensthor Strasse an der Stadtmauer, einerseits neben der Allmand, andererseits neben Alt Jacob Schrempf".

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

3. Bauphase: (2011)	Abriss und Neubau 2011 (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

1. Besitzer:in: (1783 - 1784)	Veigel, Gottfried
Bemerkung Besitz:	Neubau
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Haus
Beruf / Amt / Titel:	• Walker
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Untergeschoss(e)

2. Besitzer:in: (1784 - 1793)	Martin, Caspar
Bemerkung Besitz:	kauft
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Haus
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Untergeschoss(e)

3. Besitzer:in: (1793 - 1795)	Schwestermüller, Frau
Bemerkung Besitz:	kauft
Bemerkung Familie:	Ehefrau des Commercienrats
Beschreibung:	Haus
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Untergeschoss(e)

4. Besitzer:in: (1795 - 1803)	Schwestermüller, Christiane
Bemerkung Besitz:	erbt von Mutter
Bemerkung Familie:	Tochter der Frau Schwestermüller
Beschreibung:	Haus
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Untergeschoss(e)

5. Besitzer:in: (1803 - 1851)	Kügele, Christoph Friedrich
Bemerkung Besitz:	kauft
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Haus
Beruf / Amt / Titel:	• Pflasterer
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Untergeschoss(e)

6. Besitzer:in: (1851)	Oexle, Witwe
Bemerkung Besitz:	erbt
Bemerkung Familie:	geb. Kügele, verheiratet mit dem Pflasterer Jacob Oexle
Beschreibung:	Haus
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Untergeschoss(e)

Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Unterhalb der inneren Stadtmauer gelegen

Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	*keine Angaben*
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*