Wohnhaus, ehem. Scheune (abgegangen)

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/111658582518/

ID: 111658582518 **Datum:** 22.04.2021 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Pfarrstraße
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	70794
Stadt-Teilort:	Filderstadt
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Filderstadt
Wohnplatz:	Plattenhardt
Wohnplatzschlüssel:	8116077011
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,6544° nördliche Breite, 9,1957° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von Südwesten.

Abbildungsnachweis:
Tilmann Marstaller

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
Tilmann Marstaller

Bildbeschreibung:
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
Tilmann Marstaller

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut der dendrochronologischen Untersuchung wurde die Scheune 1579 (d) erbaut. Die Scheune wurde später zum Wohnhaus umgebaut. Im Jahr 2004 erfolgte der Abbruch.

1. Bauphase:
(1578 - 1579)

Errichtung des Gebäudes.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Scheune

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Detail (Ausstattung)
	  • Floßspuren
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

2. Bauphase: (2004)	Abbruch
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Zentrale Lage im Ort, an der nördlichen Seite der von Ost nach West ansteigenden Pfarrstraße.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Unscheinbares zweigeschossiges Traufgerüst mit dreigeschossigem Satteldach. Giebelständig an der Pfarrstraße errichtet.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Untersucht wurde nur das Dachwerk: dreigeschossiges, quergebundenes Sparrendach mit einer Kombination aus liegenden Stühlen (innere Querbünde) und einfach mittelachsig stehendem Stuhl, sowie dreifach stehenden Stühlen in den äußeren Querbünden. Gefüge vollständig verzapft abgezimmert, mit Ausnahme der Längsaussteifung der Stuhlstreben, die Kopfblattstreben aufwies. Erdgeschoss in zwei Längs- und drei Querzonen untergliedert, ebenso Dachwerk.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Abbruch 2004
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachgerüst Grundsystem • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl

Konstruktion/Material:	Untersucht wurde nur das Dachwerk: dreigeschossiges, quergebundenes Sparrendach mit einer Kombination aus liegenden Stühlen (innere Querbünde) und einfach mittelachsig stehendem Stuhl, sowie dreifach stehenden Stühlen in den äußeren Querbünden. Gefüge vollständig verzapft abgezimmert, mit Ausnahme der Längsaussteifung der Stuhlstreben, die Kopfblattstreben aufwies. Erdgeschoss in zwei Längs- und drei Querzonen untergliedert, ebenso Dachwerk.