Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/112764981318/

ID: 112764981318 **Datum:** 04.05.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kirchstraße
Hausnummer:	37
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	67
Geo-Koordinaten:	48,9999° nördliche Breite, 9,1424° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Nordostseite

Abbildungsnachweis:
M.Haußmann

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Kirchstraße

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zweistöckiges Wohnhaus im "Deutschen Hof", teils Fachwerk und teils massiv gebaut, mit massivem Erdgeschoss, Gewölbekeller und Giebeldach; Vorbau. (a)

1. Bauphase:
(1744)

Hans Georg Sübers Witwe besitzt: "Die Hälfte an einer Behausung, halben Keller, Stall, und dritten Theil an einer Scheuren (Nr. 66) im Teuschen Hof, neben der Verwaltungsscheuren (Nr. 77) ... 2 1/2 Ruthen Gartten darbey". Der Schneider Joseph Bellmann besitzt: "Die Hälfte an einer Behausung, halben Keller und Stall, auch übriger Gerechtigkeit und dritten Theil an einer Scheuren (Nr. 66), 1/2 an drei Ruthen Kuchengartten darbey". (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Bauphase:
(1746)

Witwe Süber (Sieber) verkauft ihren Anteil des Anwesens (ohne den Scheuernteil) an Johann Georg Baumann. Zu dieser Zeit ist bei diesem Anteil erstmals ein "Waschhaus" verzeichnet. (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase:
(1784)

Schneider Bellmann vererbt das restliche Viertel des Wohnhauses dem Sohn Christoph Friedrich Bellmann, der nun die Hälfte besitzt. Beschreibung im Feuerversicherungskataster: "Neccar Seite. Mitten in der Stadt. Im Teutschen Hof. Nr. 67 Ein Haus, und Keller". (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1824)

Johann Georg Wörner verkauft seinen Anteil des Anwesens an den Bäcker Johann Gottfried Schlatterer: "Die Hälfte an einer Behausung, Hofreite und Dunggerechtigkeit, samt ganzem Keller unter der Scheuer (Nr. 66), alles im deutschen Hof, neben Christian Friedrich Güthles Garten und der Verwaltungsscheuer (Nr. 77)". (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

5. Bauphase:
(1887)

Johannes Wagners Witwe vererbt ihre Hälfte dem Sohn, dem Schuhmacher Karl Wagner. Beschreibung: "Nr. 67 Zweistockiges Wohnhaus mit gewölbtem Keller (1 a 2 qm), Hof südöstlich (10 qm), Hof östlich (8 qm), Hof nordöstlich am Haus (28 qm), Winkel mit Nr. 68, 69A und 70 gemeinschaftlich (29 qm), mitten in der Stadt, im Deutschen Höfle, neben Zimmermann Fröhlich und Metzger Kauz". (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

1. Besitzer:in: (1744)	Süber (Sieber), Witwe
Bemerkung Besitz:	besitzt Anteile
Bemerkung Familie:	Witwe des Hans Georg Süber
Beschreibung:	Haus, Keller, Stall, Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Untergeschoss(e) • Untergeschoss(e)

2. Besitzer:in: (1744 - 1746)	Bellmann, Joseph
Bemerkung Besitz:	besitzt Anteile
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Haus, Keller, Stall, Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	• Schneider
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Untergeschoss(e) • Untergeschoss(e)

3. Besitzer:in: (1746 - 1752)	Baumann, Johann Georg
Bemerkung Besitz:	kauft Anteil der Witwe Sieber
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

4. Besitzer:in: (1752 - 1765)	Keppler, Conrad
Bemerkung Besitz:	kauft von Bellmann Hälfte des Stalls und 1/3 der Scheuer

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Stall, Scheuer

Beruf / Amt / Titel: • Metzger

Betroffene Gebäudeteile: — *keine*

---

5. Besitzer:in: Jähring, Christoph
(1765 - 1774)

Bemerkung Besitz: kauft Hälfte des Baumann

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: • Schneider

Betroffene Gebäudeteile: — *keine*

---

6. Besitzer:in: Seitz, Johann Andreas
(1774 - 1783)

Bemerkung Besitz: erwirbt Anteil des Jähring

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: — *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: — *keine*

---

7. Besitzer:in: Bellmann, Christoph Friedrich
(1783 - 1784)

Bemerkung Besitz: erhält Anteil vom Vater

Bemerkung Familie: Sohn des Joseph Bellmann

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: — *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: — *keine*

---

8. Besitzer:in: Bellmann, Christoph Friedrich
(1784 - 1786)

Bemerkung Besitz: erbt restliches Viertel vom Vater; besitzt die Hälfte

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Haus

Beruf / Amt / Titel: — *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: • Erdgeschoss

- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)

9. Besitzer:in: Wörner, Johann Georg
(1786 - 1796)

Bemerkung Besitz: kauft Anteil des Seitz

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:
- Weingärtner

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

10. Besitzer:in: Pfeiffer, Johann Michael
(1796 - 1797)

Bemerkung Besitz: kauft Anteil von Bellmann

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:
- Maurer

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

11. Besitzer:in: Pfeiffer, Johann Michael
(1797 - 1808)

Bemerkung Besitz: kauft restlichen Anteil des Bellmann und besitzt nun Hälfte

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:
- Maurer

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

12. Besitzer:in: Ege, Johann Ferdinand
(1808 - 1820)

Bemerkung Besitz: kauft von Pfeiffer

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:
- Maurer

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

13. Besitzer:in: Wagner, Johannes
(1820 - 1824)

Bemerkung Besitz:	kauft Anteil des Ege
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	• Schneider
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

14. Besitzer:in: (1824 - 1849)	Schlatterer, Johann Gottfried
Bemerkung Besitz:	kauft Anteil des Wörner
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	• Bäcker
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

15. Besitzer:in: (1849)	Schlatterer, Georg
Bemerkung Besitz:	erbt vom Vater
Bemerkung Familie:	Sohn des Johann Gottfried Schlatterer
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

16. Besitzer:in: (1849 - 1850)	Schlatterer, Christiane
Bemerkung Besitz:	erbt vom Vater
Bemerkung Familie:	Tochter des Johann Gottfried Schlatterer
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

17. Besitzer:in: (1850 - 1859)	Wagner, Johannes
Bemerkung Besitz:	kauft die Hälfte des Anteils seines Vaters
Bemerkung Familie:	Sohn des Johannes Wagner
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	• Schneider

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

18. Besitzer:in: (1859 - 1877)	Kauz, Elisabetha
Bemerkung Besitz:	erbt Anteil vom Vater
Bemerkung Familie:	Ehefrau des Tagelöhners Johann Michael Kauz; Tochter des Johannes Wagner
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

19. Besitzer:in: (1877)	Kauz, Michael
Bemerkung Besitz:	besitzt Anteil
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

20. Besitzer:in: (1877 - 1887)	Wagner, Witwe
Bemerkung Besitz:	kauft Anteil
Bemerkung Familie:	Witwe des jung Johannes Wagner
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

21. Besitzer:in: (1887)	Wagner, Karl
Bemerkung Besitz:	erbt von der Mutter
Bemerkung Familie:	Sohn des jung Johannes Wagner
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	• Schuhmacher
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Zentral in der historischen Altstadt gelegen.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweistöckiges Wohnhaus im "Deutschen Hof", teils Fachwerk und teils massiv gebaut, mit massivem Erdgeschoss, Gewölbekeller und Giebeldach; Vorbau. (a)
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Verwendete Materialien
	  • Holz
	  • Stein
	• Steinbau Mauerwerk
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*