Bauernhof

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/114327666717/

ID: 114327666717 **Datum:** 26.01.2017 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	77796
Stadt-Teilort:	Mühlenbach
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Ortenaukreis (Landkreis)
Gemeinde:	Mühlenbach
Wohnplatz:	Mühlenbach
Wohnplatzschlüssel:	8317078011
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
Rolf Kaufmann, Dipl. Ing.(FH), Gutach

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
Rolf Kaufmann, Dipl. Ing.(FH), Gutach

Bildbeschreibung:
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
Rolf Kaufmann, Dipl. Ing.(FH), Gutach

Bildbeschreibung:
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
Rolf Kaufmann, Dipl. Ing.(FH), Gutach

Bildbeschreibung:
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
Rolf Kaufmann, Dipl. Ing.(FH), Gutach

Bildbeschreibung:

- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
Rolf Kaufmann, Dipl. Ing.(FH), Gutach

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Im Türsturz des Bauernhauses befindet sich die Jahreszahl 1827 (i).
Das Gebäude wurde in jüngster Zeit entkernt, der Dachstuhl größtenteils abgebrochen.

1. Bauphase:
(1827)

Das Bauernhaus (i) wurde vermutlich im Jahr 1827 erbaut. Ein Anhaltspunkt dafür bietet die Jahreszahl am Türsturz.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Bauernhaus

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Dokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Der Bauernhof befindet sich am nördlichen Rand des Ortes Mühlenbach und wird durch den gleichnamigen Fluss von der Hauptstraße getrennt. Der zweiseitige Hof wird nach Nordwesten durch ein weiteres Ökonomiegebäude abgeschlossen. Dahinter erstreckt sich weite Baum- und Wiesenlandschaft.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Bauernhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Hakenförmiges, eingeschossiges Bauernhaus mit Schopfwalmdach und Schleppgaube; Erdgeschoss über hohem Kellergeschoss; südöstliche Traufseite mit außenliegendem, einläufigem Treppenaufgang und Pultdachanbau auf Holzständer; großes Einfahrtstor an der nordöstlichen Giebelseite.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Erneuerung des Mauerwerks und der Fenster an der nordöstlichen Giebelseite.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • allgemein
	• Dachform
	  • Schopfwalm (Krüppelwalm)

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*