Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/116872488211/

ID: 116872488211 **Datum:** 27.02.2012 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Marktstraße
Hausnummer:	49
Postleitzahl:	88212
Stadt-Teilort:	Ravensburg
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ravensburg (Landkreis)
Gemeinde:	Ravensburg
Wohnplatz:	Ravensburg
Wohnplatzschlüssel:	8436064109
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südwestansicht Marktstraße 47 (li) und 49 (re)

Abbildungsnachweis:
Christin Aghegian-Rampf

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Humpis-Quartier, Marktstraße 45-49

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Datierung von vier Bohrkernen, gezogen im Dachwerk, ergab eine Fällzeit um 1383. (d)

1. Bauphase: (1383) — Abzimmerung des Dachwerks (d)

Betroffene Gebäudeteile:
- Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Marktstraße durchläuft das sog. Humpis-Quartier in der Ravensburger Oberstadt - ein eindruckvolles spätmittelalterliches Stadt-Gebäude-Ensemble, zu dem auch Haus Nr. 49 zählt. Es ist heute zusammen mit den Gebäude Marktstraße 45 und 47 sowie Humpisstraße 1-5 Teil des "Museum Humpis-Quartier.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Ehemals erstreckte sich das Gebäude wohl von der Marktstraße bis zum Haus Humpisstraße Nr. 1. Es weist einen massiven Unterstock und dreistöckigen Fachwerkaufbau auf. Den Abschluss bildete ursprünglich ein Pultdach mit Neigung zur Humpisstraße. Der Bauteil zur Marktstrasse und das Dach wurden im frühen 20. Jh. erneuert. (a)

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*