Abgegangenes Gasthaus Fuchsen

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/116927521911/

ID: 116927521911 **Datum:** 18.06.2021 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Alfons-Käfer-Straße
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	78052
Stadt-Teilort:	Weigheim
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Weigheim
Wohnplatzschlüssel:	8326074023
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht

Abbildungsnachweis:
Thomas Krämer, Architekt, Bodmann-Ludwigshafen

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das ehem. Gasthaus Fuchsen entstand wohl im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Um 2013 wurde es abgetragen.

1. Bauphase: (1770 - 1799)	Erbauung
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Handel und Wirtschaft • Gasthof, -haus, Herberge
2. Bauphase: (2013)	Abbruch
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bestandspläne und Fotodokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Zwei im rechten Winkel zueinander stehende, verputzte Satteldachbauten, die eine zur Kirche hin öffnende Hofanlage rahmen.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Handel und Wirtschaft • Gasthof, -haus, Herberge
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Winkelgehöft, bestehend aus zweigeschossigem Wohnhaus mit späterer Schopferweiterung und im rechten Winkel dazu errichtetem Ökonomiegebäude; letzteres beinhaltet Scheune, Tenne, Stall und Schopf.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Abgegangen
Bestand/Ausstattung:	

	keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*