Schlössle

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/121320029102/

ID: 121320029102 **Datum:** 29.02.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Griesstraße
Hausnummer:	24/1
Postleitzahl:	72792
Stadt-Teilort:	Pfullingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Reutlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Pfullingen
Wohnplatz:	Pfullingen
Wohnplatzschlüssel:	8415059005
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht des renovierten `Schlössle` von Osten.

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
Schlössle. Querschnitt.

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das in der Mitte des 15. Jahrhunderts entstandene Gebäude hat im Laufe der Jahrhunderte mehrere bauliche Veränderungen erfahren.

1. Entfernen der originalen Wickel und Ausmauern der Fachwerkfelder mit Tuffsteinen (Veränderungen im Balkenwerk).
2. Anbau eines überdachten Treppenaufgangs.
3. Vergrößern der Fensteröffnungen
4. Erweiterung des Gebäudes an der Südwestseite.
5. Renovation der Nordecke.
6. Unterfangen des Gebäudes durch vorgesetzte Stützmauern an der Südost-, Nordost- und Nordwestseite.

1. Bauphase:
(1450)

In der Mitte des 15. Jahrhunderts Errichtung des Gebäudes.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Bauphase:
(1987)

Renovierung. Umnutzung zum Stadtgeschichtlichen Museum der Stadt Pfullingen.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:

- Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
  - Museum/Ausstellungsgebäude

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Maltechnische Untersuchung und Befundlage.

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das sog. Schlössle liegt in der Altstadt von Pfullingen in der Nähe des Rathauses in einem Seitenarm der Griesstraße, die direkt auf den Marktplatz führt. Das Gebäude steht traufständig zur Straße und ist dreiseitig von einer Parkanlage umgeben, durch die sich die Echaz schlängelt.
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	• Residenz- und Hofhaltungsbauten • Schloss
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Traufständiges, zweigeschossiges Gebäude auf rechteckiger Grundfläche mit Krüppelwalmdach. Im Südosten vorgelagerter Anbau mit außen liegender Treppe.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Über das Erd- und das Dachgeschoss liegen keine Angaben vor. Das Obergeschoss ist dreischiffig angelegt und in zwei Zonen gegliedert. Die Erschließung erfolgt durch einen Mittelflur.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Das Gebäude wurde 1987 saniert.
Bestand/Ausstattung:	Keine Angaben.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Unterbau aus Stein (gestelzt)
	• Holzgerüstbau
	  • Unterbaugerüst
	• Dachform
	  • Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*