Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/127265228920/

ID: 127265228920 **Datum:** 21.08.2018 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Friedrichstraße
Hausnummer:	14
Postleitzahl:	77955
Stadt-Teilort:	Ettenheim
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Ortenaukreis (Landkreis)
Gemeinde:	Ettenheim
Wohnplatz:	Ettenheim
Wohnplatzschlüssel:	8317026006
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Errichtung des Gebäudes wird um 1890 (a,g) angenommen.

1. Bauphase: (1890)	Die Errichtung des Gebäudes wird um 1890 angenommen (a, g).

Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Untergeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohnhaus steht als Eckgebäude in traufseitiger Ausrichtung zur Friedrichstraße bzw. giebelständig zur Zunftgasse inmitten der Ettenheimer Altstadt.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges Gebäude mit Keller und abschließenden Halbwalmdach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Im Erdgeschoss befinden sich auf der Nord- und Südseite jeweils zwei Räume, die über den zentralen Flur erreichbar sind. Auf der Rückseite des Gebäudes schließt sich das Treppenhaus an, über welches die beiden Folgegeschosse (1.OG und DG) erschlossen sind. Im Obergeschoss ist über dem zentral angeordneten Treppenflur zu beiden Seiten (Nord- und Südseite) jeweils ein Raum erreichbar. An diesen sind nach Norden und Süden jeweils ein weiterer Raum angegliedert.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach mit Halbwalm-/Zweidrittelwalm
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*