Doppelhaushälfte

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/129480183014/

ID: 129480183014 **Datum:** 18.12.2018 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Gissigheimer Straße
Hausnummer:	29
Postleitzahl:	97922
Stadt-Teilort:	Lauda-Königshofen-Heckfeld
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Main-Tauber-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Lauda-Königshofen
Wohnplatz:	Heckfeld
Wohnplatzschlüssel:	8128139011
Flurstücknummer:	507/2
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ostansicht, mit Haus Nr. 29 links und Haus Nr. 31 rechts

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
Teilansicht Haus Nr. 29 von Osten

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
Südseite mit Südwestecke

Abbildungsnachweis:
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Doppelhaushälfte ist Teil einer landwirtschaftlichen Hofanlage mit Scheune, Stall und Nebengebäuden. Das Doppelwohnhaus wurde im 18. Jahrhundert als verputztes Fachwerkgebäude mit Mansarddach errichtet. Das Gebäude wurde in den 1970er Jahren renoviert. Im Außenbereich fand vermutlich in den 1960er Jahren eine größere Sanierung statt.

1. Bauphase:
(1700 - 1799)

Errichtung

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

2. Bauphase: (1960 - 1969)	Sanierung Außenbereich, neue Holzfenster und Dachziegel.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (1970 - 1979)	Renovierung
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Abbruchdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Im Dorfkern von Heckfeld, unmittelbar östlich der Kirche St. Vitus in giebelständiger Ausrichtung zur Gissigheimer Straße stehend.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges, verputztes Wohnhaus mit Mansardgiebeldach, straßenseitiger Giebel dreifach vorkragend, holzgerahmte Fenster.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien
	  • Putz
	• Dachform
	  • Mansardgiebeldach
	• Holzgerüstbau
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*