Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/131852066918/

ID: 131852066918 **Datum:** 14.03.2017 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Seestraße
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	78315
Stadt-Teilort:	Radolfzell
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Radolfzell am Bodensee
Wohnplatz:	Radolfzell am Bodensee
Wohnplatzschlüssel:	8335063019
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Bei dem Wohnhaus handelt es sich im Kern wohl um ein mittelalterliches Gebäude.

1. Bauphase: (800 - 1499)	Mittelalterliches Gebäude
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Dokumentation Fensterausbrüche
- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohnhaus befindet sich im südöstlichen Altstadtbereich, unweit der Stadtmauer, und ist giebelseitig leicht von der der uferparallelen

	Seestraße zurückgesetzt.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger, verputzter Satteldachbau mit einseitigem Vollwalm und Dacherker nach Süden.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Florale Putzmalereien im Gebäudeinneren.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • Bruchstein
	• Mischbau
	  • Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
	• Dachform
	  • Satteldach mit einseitigem Vollwalm
	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung
	• Holzgerüstbau
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	Soweit anhand der Fotos erkennbar, besteht das Wohnhaus aus verputztem Bruchsteinmauerwerk, das zum Teil durch Ziegelsteine ausgebessert wurde, und Abschnitten aus Fachwerk.