Wohn- und Wirtschaftsgebäude (abgegangen)

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/132778704820/

ID: 132778704820 **Datum:** 10.10.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Steigstraße
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	78333
Stadt-Teilort:	Stockach-Seelfingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Stockach
Wohnplatz:	Seelfingen
Wohnplatzschlüssel:	8335079056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südansicht

Abbildungsnachweis:
Ingrid Schneider

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohn- und Wirtschaftsgebäude wurde nach 2012 abgetragen und durch einen Neubau ersetzt. Eine bauhistorische Untersuchung liegt nicht vor.

1. Bauphase: (2012)	Abbruch nach 2012
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Fotodokumentation zum Abbruchgesuch

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Won- und Wirtschaftsgebäude stand giebelständig an der westlichen, nach Norden hin ansteigenden Steigstraße. Die Firstache war von Ost nach West ausgerichtet. An seiner südlichen Traufseite lagerte ein kleiner Hof vor.
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau; aufgrund des nach Norden ansteigenden Geländes mit erhöhtem Kellergeschoss in der westlichen Gebäudehälfte; Hoftor in der östlichen Erdgeschosshöhe mit ebenerdiger Einfahrt von der Steigstraße aus über den nach Süden vorgezogen Kelleranbau. Wohnteil in der westlichen Gebäudehälfte mit drei Fensterachsen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Erschließung des Wohnteils von Süden über einen geraden Treppenlauf, vom Vorhof aus.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*