Evangelische Pfarrkirche St. Katharina

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/133173281913/

ID: 133173281913 **Datum:** 28.07.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hirschbergstraße
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	71634
Stadt-Teilort:	Ludwigsburg-Eglosheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Ludwigsburg
Wohnplatz:	Eglosheim
Wohnplatzschlüssel:	8118048002
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,9082° nördliche Breite, 9,1685° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht der Katharinenkirche von Südosten

Abbildungsnachweis:
Markus Numberger, Esslingen am Neckar

Bildbeschreibung:
Häufig vorkommendes Steinmetzzeichen

Abbildungsnachweis:
Markus Numberger, Esslingen am Neckar

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Chor sowie der seitliche Turm sind auf das Jahr 1441/44 datiert. Das Langhaus ist bezugnehmend auf die Grundmauern ca. in die Jahre 1490 - 1510 zu datieren. Das oberste Turmgeschoss wurde 1658 in Fachwerk ersetzt.
1907 fanden umfangreiche Renovierungsarbeiten statt.

1. Bauphase:
(1441 - 1444)

Entstehung des Chores und des seitlichen Turmes.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

2. Bauphase:
(1490 - 1510)

Entstehung des Langhauses

Betroffene Gebäudeteile:

- Anbau

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach
  - Zeltdach/Pyramidendach/-helm

3. Bauphase:
(1658)

Ersetzung des oberen Turmgeschosses in Fachwerk.

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

4. Bauphase: (1907)	Renovierung
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Befunddokumentation am Natursteinmauerwerk von Chor und Turm

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die evangelische Pfarrkirche steht am nordwestlichen Rand des historischen Ortskerns von Eglosheim. Sie wird vom ehemaligen Kirchhof umgeben, der wiederum durch eine noch in Teilen überlieferte Kirchhofmauer abgeschlossen wird.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Bei der evangelischen Pfarrkirche St. Katharina handelt es sich um eine spätgotische, massiv gemauerte und weitgehend verputzte Saalkirche mit Polygonalchor und nördlich anschließendem Chorflankenturm.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Zeltdach/Pyramidendach/-helm

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*