Wohn- und Ökonomiegebäude (abgegangen)

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/133733928413/

ID: 133733928413 **Datum:** 21.11.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Sommerberg
Hausnummer:	12
Postleitzahl:	72172
Stadt-Teilort:	Sulz-Hopfau
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Sulz am Neckar
Wohnplatz:	Hopfau
Wohnplatzschlüssel:	8325057010
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht Nord

Abbildungsnachweis:
Braun, Horst (Freier Architekt, Dornhan)

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
Braun, Horst (Freier Architekt, Dornhan)

Bildbeschreibung:
Ansicht Nord-West

Abbildungsnachweis:
Braun, Horst (Freier Architekt, Dornhan)

Bildbeschreibung:
Ansicht Süd-West

Abbildungsnachweis:
Braun, Horst (Freier Architekt, Dornhan)

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Abbruch des Gebäudes wurde vermutlich nach 2015 vollzogen.

1. Bauphase: (2015)	Abbruch nach 2015
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Wohnstallhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bestandsaufnahme

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude lag im westlichen Teil des Ortes und war Teil einer durchgehenden Straßenbebauung. Als Abschlussgebäude stand der Nordgiebel fei.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten
	  • Wohn- und Wirtschaftsgebäude
	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
	  • Scheune

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das ehemalige Wohn- und Ökonomiegebäude bestand aus einem Wohnhaus und einer Scheune. Die Gebäudeteile waren durch ein durchgezogenes Satteldach zur Straße hin traufständig abgeschlossen. Die Straßenfassade machte mittig einen Knick und vollzog die Straßenbiegung nach. Rückwärtig waren einzelnen Anbauten vorhanden sowie ein quer gestellter großer Anbau mit Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*