Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/135321357616/

ID: 135321357616 **Datum:** 24.06.2014 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Friedrichstraße
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	77955
Stadt-Teilort:	Ettenheim
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Ortenaukreis (Landkreis)
Gemeinde:	Ettenheim
Wohnplatz:	Ettenheim
Wohnplatzschlüssel:	8317026006
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Als im Jahre 1655 (d) das Gebäude errichtet wurde und dabei bis zur inneren Stadtmauer reichte, bildeten das Obere Tor und die Stadtmauer Teile der äußeren Hauswand.
Die Lage des Hauses im Winkel der Stadtbefestigung lässt vermuten, dass über das Haus sowohl der Torturm, wie auch der Wehrgang der Stadtmauer zugänglich waren. So könnte das anfangs kleinere Fachwerkhäuschen als Wohnung des Torwärters gedient haben.
Seine heutigen Ausmaße erhielt das Gebäude nach einem Umbau. Dabei wurde es verlängert, bekam ein

neues Dach und wurde zum Ackerbürgerhaus.
Nach dem Abbruch von Tor und Stadtmauer entstanden am Haus größere Lücken, die unter anderem durch die Bruchsteinwand im Erdgeschoss und das Fachwerk im Obergeschoss geschlossen wurden.

1. Bauphase:
(1654 - 1655)

Errichtung des Gebäudes (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Kurzuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail: *keine Angaben*

Bauwerkstyp: *keine Angaben*

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): *keine Angaben*

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*