Handwerkerhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/138337601316/

ID: 138337601316 **Datum:** 21.11.2021 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Entenmoos
Hausnummer:	22
Postleitzahl:	88339
Stadt-Teilort:	Bad Waldsee
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ravensburg (Landkreis)
Gemeinde:	Bad Waldsee
Wohnplatz:	Bad Waldsee
Wohnplatzschlüssel:	8436009005
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von Osten

Abbildungsnachweis:
Karin Uetz

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude Entenmoos 22 in Bad Waldsee wurde lt. bisheriger Einschätzung um 1630 als Handwerkerhaus errichtet. Flächendeckende moderne Verkleidungen der Wände und Decken erschwerten eine nähere Beurteilung des Bestands. Durch Anlegen von Wandsondagen und eine Dendrodatierung konnten Baugeschichte und Bestandsalter geklärt werden.
Teile des EG und des 1. OG gehen noch auf das Mittelalter zurück; sie umfassen Reste eines ehemals gewölbten Vorbestands im EG und eine Stube mit Bohlenwänden im 1. OG. Das 2. OG wurde später aufgesetzt. Nochmals jünger ist das Dachwerk von 1663, das nur über der östlichen Gebäudehälfte erhalten ist. Es zeichnet sich durch eine anachronistische Ausbildung des Fußpunkts aus (Sparren seitlich an die Zerrbalken geblattet, überstehend / auskragend). Im 18. Jh. wurde weite Teile der (Fachwerk-) Außenmauern versteinert. 1832 wurde das Dachwerk über dem westlichen Gebäudeteil erneuert. Im 19. und 20. Jh. wurde das Gebäude in mehrere Wohneinheiten unterteilt, der Dachraum wurde ausgebaut, die Ausstattung wurde modernisiert.

1. Bauphase:
(1300 - 1400)

Im nordwestlichen Gebäudeeck: Reste eines Steinhauses oder Hochkellers mit Wackenwänden, Kommunwandnische und Auflager eines Gewölbes.

Betroffene Gebäudeteile:
- Erdgeschoss

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Handwerkerhaus

Konstruktionsdetail:
- Steinbau Mauerwerk
  - Wacken/Kiesel

2. Bauphase:
(1300 - 1500)

Errichtung des EG und 1. OG. Bohlenstube im 1. OG, Küche in heutiger Position.

Betroffene Gebäudeteile:
- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)

Konstruktionsdetail:
- Detail (Ausstattung)
  - Bohlenstube

3. Bauphase:
(1500 - 1663)

Aufstockung um das 2. OG (nur in der östlichen Gebäudehälfte erhalten). Geringe Veränderung des Grundrisses im 1. OG.

Betroffene Gebäudeteile:
- Obergeschoss(e)

Konstruktionsdetail:
- Holzgerüstbau
  - Geschossgerüst

4. Bauphase:
(1663)

Das Dachwerk der östlichen Gebäudehälfte stammt von 1663 (d). Weitere Umbau- und Ergänzungsmaßnahmen im 1. und 2. OG lassen sich stratigrafisch und gefügekundlich derselben Baumaßnahme zuordnen. Auslöser war möglicherweise ein Brand in der westlichen

Gebäudehälfte.

Betroffene Gebäudeteile:
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Konstruktionsdetail:
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

5. Bauphase:
(1663 - 1832)

Versteinerung der Mauern und neue Fensterstöcke.

Betroffene Gebäudeteile:
- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)

6. Bauphase:
(1832)

Neues Dachwerk über der östlichen Gebäudehälfte (1832 (d)).

Betroffene Gebäudeteile:
- Dachgeschoss(e)

Konstruktionsdetail:
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

7. Bauphase:
(1850 - 1950)

Unterteilung des Gebäudes in Wohneinheiten durch Abtrennung des Treppenhauses, Erneuerung der Treppen, Neuverputzungen und flächigen Verkleidungen von Wänden und Decken, Einfügung neuer, höherer (d.h. bis zur Deckenkante reichender) Türrahmen, zusätzliche Fenster, Erneuerung Kamine und Installationen.

Betroffene Gebäudeteile:
- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)

8. Bauphase:
(1950 - 2016)

Einzug einer feuerfesten Decke über dem Heizraum, Modernisierung des Fenster- und Türbestands, flächige Wandverkleidungen, Ausbau des 1. DG.

Betroffene Gebäudeteile:
- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Innerstädtisch, nach Abriss Nebengebäude vierseitig freistehend, schmale Traufgasse nach Norden

Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Handwerkerhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Geschlossen rechteckiger Grundriss, im Terrain versunkenes Erdgeschoss und zwei Obergeschosse, das 2. OG nach Osten auskragend; Statteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Dreizonig, asymmetrisch zweischiffig, im westlichen Gebäudeteil auch dreischiffig (Mittellängsflur. Keine systematische Zonierung.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Bohlenstubenwände im 1. OG erhalten.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Holzbau mit Gebäudeteil aus Stein
	• Dachform
	  • Satteldach

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*