Kleinbauernhaus (Scheunenteil)

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/141216369314/

ID: 141216369314 **Datum:** 27.06.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Dorfstr.
Hausnummer:	44
Postleitzahl:	72074
Stadt-Teilort:	Tübingen-Lustnau
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Tübingen (Landkreis)
Gemeinde:	Tübingen
Wohnplatz:	Lustnau
Wohnplatzschlüssel:	8416041013
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Vorlage: LBV-BW und RPS-LAD

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Allem Anschein nach wurde das untersuchte Gebäude als separater Baukörper errichtet. Es stellt weder den Rest eines einstmals größeren Gebäudes noch einen direkten Anbau an ein damals schon bestehendes Gebäude anstelle des heutigen Wohnbaus dar. Mit seiner augenfälligen Vermischung von altertümlichen und fortschrittlicheren Gefüge- und Konstruktionsformen fügt es sich gut in das Bild des eher ländlichen Hausbaus jener Zeit ein. Im Unterbau kann eine zweizonig gegliederte Nutzung mit Tenne in der einen und Bergeraum – oder Stall mit darüberliegendem Bergeraum – in der anderen Hälfte angenommen werden. Erst später wurde ein Wohnteil angefügt, wobei die Verrußspurendes Dachraumes jedoch zumindest auf eine frühneuzeitliche Entstehung schließen lassen.

1. Bauphase: (1528)	Das Holzgerüst stammt aus dem Jahre 1527/28 (d), damit kann die Errichtung des Gebäudes um 1528 angenommen werden.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Bauernhof
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Scheune

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Dorfstrasse bildet den nördlichen Ausläufer des Ortskernes von Lustnau. Im Bereich des untersuchten Gebäudes führt die Strasse mit leichtem Gefälle den Hang entlang und ist nur auf der Talseite bebaut. Das Gebäude steht in einer geschlossenen Häuserzeile an der Dorfstrasse.
Lagedetail:	• Siedlung • Bauernhof

Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
	  • Bauernhaus
	  • Scheune
	  • Stallscheune

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Bei dem Gebäude handelt es sich um ein zweigeschossiges traufseitig zur Straße hin stehendes Gebäude mit Satteldach
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der Unterbau ist zweischiffig und zweizonig gegliedert und hat einen offenen Scheunencharakter mit einer Tenne.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	unbekannt
Bestand/Ausstattung:	unbekannt

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Holzgerüstbau • Unterbaugerüst
Konstruktion/Material:	Untersucht wurde nur der Scheunenbereich. Auf einer niedrigen Sockelmauer lagen eichene Schwellen für die Aussenwände. Auf dem Schwellenkranz sind die durchweg zweigeschosshohen Ständer aufgezapft. Bei der Dachkonstruktion handelt es sich um ein in Nadelholz abgezimmertes Sparrendach mit zwei äußeren und fünf inneren Gebinden, dessen Sparren auf die Dachbalken aufgezapft und am Firstpunkt miteinander verzapft sind.