Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/144193578020/

ID: 144193578020 **Datum:** 29.09.2025 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	10
Postleitzahl:	78583
Stadt-Teilort:	Böttingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Böttingen
Wohnplatz:	Böttingen
Wohnplatzschlüssel:	8327006002
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südostansicht

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Gegliedert in einen Wohnteil und Wirtschaftsteil, beides unter einer gemeinsamen Firstline, bezieht sich der älteste erkannte Bestand auf den Wohnteil, genauer auf den Keller und das massive Erdgeschoss, welche möglicherweise noch in das ausgehende 15. Jahrhundert datiert werden können. Darauf wurde im 17. Jahrhundert ein Fachwerkstock mit zugehörigem Dachwerk abgezimmert, wobei sich beide Bauteile bis in den heutigen Wirtschaftsteil erstreckten.
Seine heutigen Ausmaße erhielt das Gebäude spätestens um das Jahr 1860, als nach vorangegangenen Erneuerungen im Wohnteil, dieser partiell zusammen mit dem Neubau des Wirtschaftsteiles massiv aufgestockt und verputzt wurde.

1. Bauphase:
(1490 - 1499)

Datierung Keller und massives EG in das ausgehende 15. Jh.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Untergeschoss(e)

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohn- und Wirtschaftsgebäude

2. Bauphase:
(1600 - 1699)

Fachwerkobergeschoss und Dachwerk

Betroffene Gebäudeteile:

- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Konstruktionsdetail:

- Holzgerüstbau
  - allgemein

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:

- *keine Angaben*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohn- und Wirtschaftsgebäude

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Das eingeschossige Gebäude ist gegliedert in einen Wohnteil und Wirtschaftsteil, beides unter einer gemeinsamen Firstline.
Im Bereich des heutigen Wohnteiles handelte es sich ursprünglich um einen, auf einem massiven Erdgeschoss aufgesetzten Fachwerkstock

	mit zweigeschossigem Satteldach
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Über die südöstliche Traufseite erschlossen, führte der Zugang in einen, die gesamte Gebäudebreite durchziehenden Flur, über den eine erschließungs- und giebelseitig liegende Kammer mit angrenzenden Wirtschaftsräumen zugänglich sind. Die eigentliche Wohnebene, mit Stube und angrenzender Küche befindet sich im 1. Obergeschoss. Das als Sparrendach abgezimmerte Dachwerk nimmt im 1.Dachgeschoss eine große Kammer mit Treppenlauf in das 2. Dachgeschoss auf.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Obergeschoss(e) aus Holz
	  • Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
	• Dachform
	  • Satteldach

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*