Pfarrhof, Pfarrhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/148232900913/

ID: 148232900913 **Datum:** 29.04.2021 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Pfarrberg
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	70794
Stadt-Teilort:	Filderstadt-Bernhausen
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Filderstadt
Wohnplatz:	Bernhausen
Wohnplatzschlüssel:	8116077003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,6804° nördliche Breite, 9,2179° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von Norden

Abbildungsnachweis:
Tilmann Marstaller

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Pfarrhaus reicht laut der dendrochonrologischen Untersuchung bis in das Jahr 1602 (d) zurück und bildet gemeinsam mit dem Wasch- und Backhaus von 1782 (d) und dem Pfarrgarten den stattlichen Komplex des Pfarrhofs.

1. Bauphase: (1602)
Errichtung (d)

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Pfarrhaus

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Giebelständige Ausrichtung; an der nördlichen Seite des Pfarrhofs stehend.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Zweigeschossiger verputzter Fachwerkbau, Satteldach mit Aufschiebling und Wiederkehr, Teile des Erdgeschosses massiv mit Quadermauerwerk, Obergeschoss mit Vorkragungen auf Knaggen.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
Giebel- und traufseitige Erschließung.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
- *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:
- *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach
- Holzgerüstbau
  - allgemein

Konstruktion/Material:

- *keine Angaben*