Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/149876551010/

ID: 149876551010 **Datum:** 14.05.2014 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Auf dem Buck
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	78199
Stadt-Teilort:	Bräunlingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Bräunlingen
Wohnplatz:	Bräunlingen
Wohnplatzschlüssel:	8326006002
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendro. Dat. war ohne Ergebnis.

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweigeschossiger, verputzter Stockwerkbau, mit Steilsatteldach (einstöckiges Dachwerk mit Spitzboden). Der rückwärtige Giebel war ursprünglich in Fachwerk errichtet.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Im 1. OG ist der bauzeitliche Grundriss nahezu ungestört vorhanden. In der Stube befindet sich noch eine profilierte Bohlendecke.
In der Trennwand von Küche und Kammer befinden sich die Reste eines Kachelofens oder einer Ofenbank mit grünen Kacheln. Es sind nahezu alle älteren Türöffnungen vorhanden.
Im Erdgeschoss befindet sich genau unter der Stube des 1. OG ebenfalls ein Raum mit einer allerdings weniger aufwendig gefassten Bohlendecke.
An der Eingangstraufseite sind mehrere überlagerte Türöffnungen erkennbar.
Der Dachstock ist dreizonig gegliedert.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
- Dachgerüst, verstärkende Einbauten
  - Kehlbalken, Kreuzbänder, Sparrenstreben etc.
  - Ständer
  - Unter-, Überzüge, Pfetten
- Decken
  - Bohlendecke (Bohlenboden)

Konstruktion/Material: Dachstock dreizonig mit Dachkammer am Hauptgiebel. Tragendes Gerüst: stehender Stuhl auf Dachbalken. Längsaussteifung erfolgt über Kopfbänder, welche man in Ständer zapfte und an die Pfetten anblattete; in der Queraussteifung ebenfalls in die Ständer gezapfte, an die Kehlbalken geblattete Kopfbänder. Die Kehlbalken sind in die

	Sparren gezapft. Die Holzuntersuchung ergab, dass das Haus nahezu vollständig aus Kiefernholz errichtet wurde.