Haus zum kleinen Unrind

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/151316049135/

ID: 151316049135 **Datum:** 26.06.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Zollernstraße
Hausnummer:	20
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	242
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südwestansicht

Abbildungsnachweis:
Schoenenberg

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Haus zum kleinen Unrind besitzt einen mittelalterlichen Kern. Im 18. Jahrhundert wurde die innere Hausstruktur geformt. Der Einbau des Ladens erfolgte im 19. Jahrhundert.

1. Bauphase:
(1200 - 1520)

Mittelalterlicher Kern

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

2. Bauphase:
(1700 - 1799)

Veränderung der Hausstruktur

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

3. Bauphase:
(1800 - 1899)

Ladeneinbau

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Publikationen/Hist. Quellen

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Im Zentrum der Altstadt, südlich des Münsters; giebelseitig in die geschlossene, nordseitige Bebauung der Zollernstraße eingebunden.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Viergeschossiges Wohnhaus mit Werkstatt im EG, traufständig mit nachträglich oben abgeflachtem Satteldach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Innere Hausstruktur mit mittelalterlichem Kernbestand erhalten, im 18. Jahrhundert geformt.
Bestand/Ausstattung:	Im 1. OG zwei, in den oberen Geschossen je ein Fenster mit mittelalterlich gekehlten Gewänden, teils mit Ansätzen ehemaliger Mittelpfeiler. Barockes Treppenhaus mit gesägten Balustern.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Fenster
	  • bemerkenswerte Treppen
	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe

Konstruktion/Material:	Keller mit Längstonne