Haus zum Mönch und zur Nonne

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/161316049125/

ID: 161316049125 **Datum:** 25.06.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Wessenbergstraße
Hausnummer:	13a
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	297
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südostansicht

Abbildungsnachweis:
Schonenberg

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Haus zeigt eine mittelalterliche Hausstruktur und einen mittelalterlichen Dachstuhl. Bereiche des rückwärtigen Kellers wurden erneuert.

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Publikationen/hist. Quellen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Im Zentrum der Altstadt, im Bereich der hochmittelalterlichen Marktsiedlung.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	- *keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Fünfgeschossiges Wohnhaus mit Geschäftsnutzung im EG, traufständig mit Satteldach. Zwei Hausteile zeichnen sich in der verputzten Fachwerkfassade ab: der südliche Teil besitzt im 1. und 2. OG zwei Fensterachsen, das 3. und 4. OG haben jeweils ein Gruppen- bzw. ein Einzelfenster. Der nördliche Teil ist zwei Achsen breit, wobei sich auf der Höhe des 3. OG gar keine Fensteröffnungen befinden: ein Hinweis auf starke Unterschiede der Geschossniveaus zwischen den beiden Hausteilen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Die Hausstruktur ist durchweg mittelalterlich. (Denkmalliste)
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Rückwärtige Kellerbereiche erneuert. Dachstuhl mit mittelalterlichem Kernbestand (Denkmalliste)
Bestand/Ausstattung:	im Norden ein ehemaliger Kellerhals mit Rundbogengewände auf Kellerniveau, für Fässer ausgebaucht. Der Turm besitzt im 1. OG ein rundbogiges Türgewände von Osten sowie daneben ein gotisches Fenster mit Mittelstütze, das heute zu einem Lichtschacht zeigt. Im 1. OG des nördlichen Hausteils zur Straße hin ein Raum mit Konstanzer Bühne. (Denkmalliste)

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien

	• Stein
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Decken
	  • Balkendecke
	  • Einschubdecke

Konstruktion/Material:	Keller mit Balkendecke Im südwestlichen Bereich zeichnet sich ein massiv gemauertes Turmelement auf relativ kleinem Grundriss ab, das bis unters Dach zu verfolgen ist, ursprünglich wohl sogar über die heutige Dachhöhe hinausreichte. Dachstuhl mit gemeinsamem Firstbalken über beide Hausteile. (Denkmalliste)