Haus zur Schnecken

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/161316049127/

ID: 161316049127 **Datum:** 25.06.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Wessenbergstraße
Hausnummer:	21
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	292
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Nordostansicht

Abbildungsnachweis:
Schoenenberg

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Außenmauern, der Dachstuhl und die innere Struktur des Gebäudes "Haus zur Schnecken" sind weitgehend mittelalterlich. Zwischen 1860-70 wurde die Fassade neu gestaltet.

1. Bauphase: (1300 - 1500)	Erbauung des Gebäudes
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
2. Bauphase: (1860 - 1870)	Fassadengestaltung
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Publikationen/hist. Quellen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Im Zentrum der Altstadt; giebelseitig in die geschlossenen Bebauung der Wessenbergstraße eingebunden.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Viergeschossiges, vier Achsen breites Wohnhaus mit Geschäft im EG und Satteldachbekrönung. Fassadengestaltung um 1860/70, in den Obergeschossen hochrechteckige Fensteröffnungen mit scharfkantig profilierten Gewänden, Konsolfries an der Traufe.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Innere Struktur und Außenmauer weitgehend mittelalterlich. Ehemals Kellerzugang von der Straße durch Kellerhals entlang der Südseite. (Denkmalliste)
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Qualitätvoller und gut erhaltener mittelalterlicher Dachstuhl; sehr gut erhaltener mittelaltelricher Bau.

Bestand/Ausstattung:	1. OG für Geschäftsnutzung verkleidet. Im 2. OG zur Straße zwei Räume mit tiefen segmentbogigen Fensternischen; Stuckprofildecken mit Kreismotiv.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Gewölbe
	  • Kreuzgratgewölbe
	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung
	• Verwendete Materialien
	  • Stein

Konstruktion/Material:	Verputzter Massivbau. Der straßenseitige Teil des Dachstuhls ist wohl nachträglich angehoben worden, um eine größere Deckenhöhe des 3. OG zu erlauben. Keller mit Kreuzgratgewölbe auf steinerner Mittelstütze; Betonboden.