Wohnhaus, Färberstraße 5

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/164111457120/

ID: 164111457120 **Datum:** 18.02.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Färberstraße
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Befundplan, EG, Grundriss, Handaufmaß

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase: verp. 1814 (EV)
(1814)

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: In Zentrumsnähe

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Dreigeschossiger, traufständiger Massivbau mit "gekappten" Pultdachprofil; Satteldach

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Viereckiger, schiefliegender Baukörper; 7 Achsen; im EG links alte Haustür mit glattem Gewände und zugesetztem Oberlicht, rechts breite Front mit zwei modernen Schaufenstern und zwei neueren, zurückgesetzten Ladeneingängen

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
- *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: Fenster der Obergeschosse alle mit einfach glatten Steingewänden; hölzernes profiliertes Traufgesims

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- *keine Angaben*

Konstruktion/Material:
- *keine Angaben*