Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/164258668114/

ID: 164258668114 **Datum:** 03.01.2012 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hebelstraße
Hausnummer:	19
Postleitzahl:	68723
Stadt-Teilort:	Schwetzingen
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Rhein-Neckar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwetzingen
Wohnplatz:	Schwetzingen
Wohnplatzschlüssel:	8226084005
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Sowohl im Innern wie auch außen umfassend verputzt, zeigt sich der straßenseitige Giebel weitgehend gemäß seines ursprünglichen Erscheinungsbildes. Aus dem dreizonig gegliederten Dachwerk mit stehendem Stuhlgerüst wurden insg. 5 Bohrproben entnommen.
Mit Ausnahme der Bohrprobe 3, deren Auswertung kein gesichertes Ergebnis ergab, konnte ein einheitliches Fälldatum erzielt werden. Danach wurden die Bauhölzer im Winter 1706/07 gefällt (d).
Nach den Beobachtungen vor Ort, wonach der freiliegende Giebel mit saftfrischem Eichenholz abgezimmert

wurde, ist daraus folgendes Ergebnis abzuleiten:
Die Abzimmerung des hölzernen Kerngerüstes ist spätestens in das Jahr 1707 (d) zu datieren.

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Einstöckiger, giebelständiger Fachwerkbau mit Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*