Fachwerkhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/166118668213/

ID: 166118668213 **Datum:** 21.09.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Roßmarktgasse
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	88630
Stadt-Teilort:	Pfullendorf
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Pfullendorf
Wohnplatz:	Pfullendorf
Wohnplatzschlüssel:	8437088024
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,9238° nördliche Breite, 9,2565° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die konstruktiven Eigenheiten des Fachwerkes und eine im 1. OG vorgefundene Balken-Bretterdecke mit charakteristischen Zierformen erlauben eine Datierung des Gebäudes in das 15. Jahrhundert.
Die wohl erste Umbauphase lässt sich anhand der Inschrift recht exakt auf die Mitte des 16. Jh. datieren.
Ein weiterer Umbau fällt in das 18. Jh., zumindest weisen die verwendeten Zierformen der Fachwerkkörper

und die damals gewählte Farbgebung auf diesen Zeitraum.
1936 wurde das Fachwerk im EG durch eine massive Backsteinwand ersetzt. (a)

1. Bauphase:
(1401 - 1499)

Erbauung des Gebäudes

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Konstruktionsdetail:
- Wandverkleidung
  - Fachwerk
- Dachform
  - Satteldach

2. Bauphase:
(1549)

Umbauphase des Gebäudes (i)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase:
(1701 - 1799)

Umbau des Gebäudes

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1936)

Ersetzung des Fachwerks durch Steinwerk im EG (a).

Betroffene Gebäudeteile:
- Erdgeschoss

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Konstruktionsdetail:
- Wandverkleidung
  - Fachwerk

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische und Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Fachwerkhaus befindet sich im Süden der Altstadt Pfullendorfs an der Roßmarktgasse gelegen.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger Baukörper mit abschließendem dreigeschossigen Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Wandverkleidung
	  • Fachwerk

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*