Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/170170340820/

ID: 170170340820 **Datum:** 03.11.2014 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Heerstraße
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Altstadt
Wohnplatzschlüssel:	8325049001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
http://rottweil.net/frame/Ansichten/Mittelstadt/Heerstrasse/Heerstrasse_9/Heerstrasse_9_21.07.2001_01.JPG, letzter Zugriff 4.11.2014

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
http://rottweil.net/frame/Ansichten/Mittelstadt/Heerstrasse/Heerstrasse_9/Heerstrasse_9_21.07.2001_02.JPG, letzter Zugriff 4.11.2014

Bildbeschreibung:
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
http://rottweil.net/frame/Ansichten/Mittelstadt/Heerstrasse/Heerstrasse_9/Heerstrasse_9_21.07.2001_03.JPG, letzter Zugriff 4.11.2014



Bildbeschreibung:
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
http://rottweil.net/frame/Ansichten/Mittelstadt/Heerstrasse/Heerstrasse_9/Heerstrasse_9_21.07.2001_05.JPG, letzter Zugriff 4.11.2014

Bildbeschreibung:
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
http://rottweil.net/frame/Ansichten/Mittelstadt/Heerstrasse/Heerstrasse_9/frame.php, letzter Zugriff 4.11.2014

Bildbeschreibung:

- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
http://rottweil.net/frame/Ansichten/Mittelstadt/Heerstrasse/Heerstrasse_9/frame.php, letzter Zugriff 4.11.2014

Bildbeschreibung:
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
http://rottweil.net/frame/Ansichten/Mittelstadt/Heerstrasse/Heerstrasse_9/Maerz2007/frame.php, letzter Zugriff 4.11.2014

Bildbeschreibung:
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
http://rottweil.net/frame/Ansichten/Mittelstadt/Heerstrasse/Heerstrasse_9/November2010/Heerstrasse_9_23.11.2010_01.jpg, letzer Zugriff: 4.11.2014

Bildbeschreibung:
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
http://rottweil.net/frame/Ansichten/Mittelstadt/Heerstrasse/Heerstrasse_9/November2010/Heerstrasse_9_23.11.2010_02.jpg, letzter Zugriff 4.11.2014

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase:
(1722 - 1723)

Errichtung des Kernbaus (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

2. Bauphase:
(1765 - 1766)

Errichtung des Anbaus (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Anbau

3. Bauphase:
(2010)

Abriss des Gebäudes (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)
- Anbau
- Ausstattung

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzdokumentation
- Online-Artikel zum Abriss des Gebäudes

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Gebäude steht im Bereich der völlig abgegangenen, sogenannten Mittelstadt bzw. des Königshofes. Es markiert die Stelle, an welcher die Heerstraße aus einer breiten Allee des 19. Jahrhunderts zu einem kleinen Sträßchen wird, welches dann auf den ehemaligen Richtplatz mit der Pürschgerichtslinde mündet. Die Heerstraße biegt in die

	Lindenstraße ein und das untersuchte Gebäude steht sozusagen optisch im Weg, was seine sehr auffallende Lage im Stadtbild ausmacht. Zudem mündet hier der Königshofweg ein. Da diese Situation erst im 19. Jahrhundert in dieser ausgeprägten Form geschaffen wurde, ist das Haus auf den Richtplatz hin ausgerichtet und zeigt mit dem Rückgiebel zur Straßenkreuzung - man hat das Gefühl, als ob es falsch herum stünde. Sein weitläufiger Obstgarten schließt eine Seite des dreieckigen Platzes mit der Pürschgerichtslinde ab.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das Gebäude ist zwei-geschossig, verputzt und steht mit der Traufe zur Heerstraße.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Es teilt sich in einen Wohnteil nach Osten und einen kleinen Wirtschaftsteil nach Westen, gespiegelt im Äußeren durch zwei nebeneinanderliegende Eingangstüren - eine Haustür und eine Stalltür - und ein großes Scheunentor für die zwei-geschossige Scheune. Das Haus stellt in seiner ursprünglichen Form ein recht kleines Bauerhaus dar, das in seiner Raumanordnung nur unwesentlich verändert wurde. Das EG teilt sich vier-zonig aus: Zwei Räume in der ersten Zone, eine schmale durchgehende Flurzone, eine Stallzone und die Scheuer, die gleichzeitig als Futtergang diente. Eine Mittellängsachse hat im EG neben der Teilung der beiden vorderen Räume nur noch eine konstruktive Aufgabe. Das OG ist innerhalb dieses vier-zonigen und zwei-schiffigen Rasters etwas differenzierter eingeteilt: In der vorderen Ecke eine zwei Zonen breite Stube und daneben Küche und Flur, in der dritten Zone vorne eine Kammer, während der hintere Teil als Heustock zur anschließenden Scheuer hin offen ist. Der Flur hatt im OG noch einen Ausgang zu einer Laube bzw. einen Hintereingang von einer Außentreppe. Die liegenden Binder im Dach sind nach demselben Zonenraster verteilt, die beiden vorderen Zonen sind jedoch zusammengefasst.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	Die konstruktive Ausbildung des Kernbaus entspricht den örtlichen und zeitlichen Gepflogenheiten: verzapftes Fachwerk, im EG zum Teil Blockfüllungen in Verbindung mit Kopfbändern (ein Element, das immer wieder zu Verwirrungen führt), liegende Stuhlständer im Dach mit verzapften Kopfstreben, keine Firstpfette. Als konstruktive Besonderheit sind die rundbogig ausgeführte Haus- und Stalltür erwähnenswert, wie auch der erhalten gebliebene, da zum Wandschrank umgebaute, giebelseitige Fenstererker der Stube und die Wendebohlenflügel des Scheunentores. Vor den Vordergiebel erfolgte eine Erweiterung um eine breite Zone mit jeweils zwei Räumen im EG und OG. Dessen Dachkonstruktion ist stehend abgezimmert. Die recht junge Erweiterung unter einer

	Abschleppung an der Rückttraufe wurde nicht weiter untersucht oder versucht genauer zu datieren.