Scheune

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/172478628014/

ID: 172478628014 **Datum:** 04.05.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Vorstadt
Hausnummer:	37
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	294
Geo-Koordinaten:	49,0004° nördliche Breite, 9,1390° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von Osten

Abbildungsnachweis:
Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim, Regierungspräsidium Stuttgart

Bildbeschreibung:
Ansicht von der Enz, von Westen. Der rechte Gebäudeteil

Abbildungsnachweis:
Stadtarchiv Besigheim

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Vorstadt

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Scheuer bildet zusammen mit der Scheuer Vorstadt 39 (ehem. Geb. Nr. 294 1/2 nördlich) eine Doppelscheuer. Diese wurde 1850 neu errichtet. (a)

1. Bauphase:
(1850)

Der Steinhauer Ludwig Allgaier lässt die einstockige Doppelscheuer neu errichten. (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

2. Bauphase:
(1852)

Allgaier behält den nördlichen Teil und verkauft den südlichen Teil der Doppelscheuer jeweils zur Hälfte an den Weingärtner Johann Conrad Saussele und den Pudermüller Gottlieb Friedrich Kettenacker: "Nr. 294 1/2 südlich Die südliche Hälfte an einer einstockigen doppelten Scheuer (57 qm), Hofraum (10 qm), in der Vorstadt, auf der Enzseite, neben Christoph Türk und Ludwig Allgaier". (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

1. Besitzer:in:
(1850 - 1852)

Allgaier, Ludwig

Bemerkung Besitz:	besitzt
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Neubau Doppelscheuer
Beruf / Amt / Titel:	• Steinhauer
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

2. Besitzer:in: (1852)	Kettenacker, Gottlieb Friedrich
Bemerkung Besitz:	kauft 1/2 der Scheuer von Allgaier
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer, südlicher Teil
Beruf / Amt / Titel:	• Pudermüller
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

3. Besitzer:in: (1852 - 1877)	Saussele, Johann Conrad
Bemerkung Besitz:	kauft 1/2 der Scheuer von Allgaier
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer, südlicher Teil
Beruf / Amt / Titel:	• Weingärtner
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

4. Besitzer:in: (1877 - 1883)	Saussele, Gottlieb
Bemerkung Besitz:	erhält Anteil vom Vater
Bemerkung Familie:	Sohn des Johann Conrad Saussele
Beschreibung:	Scheuer, südlicher Teil
Beruf / Amt / Titel:	• Weingärtner
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

5. Besitzer:in: (1883)	Kettenacker, Christiane
Bemerkung Besitz:	erbt Anteil vom Vater
Bemerkung Familie:	Tochter des Gottlieb Friedrich Kettenacker
Beschreibung:	Scheuer, südlicher Teil
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

6. Besitzer:in: (1883 - 1886)	Kettenacker, Wilhelm
Bemerkung Besitz:	erbt Anteil vom Vater
Bemerkung Familie:	Sohn des Gottlieb Friedrich Kettenacker
Beschreibung:	Scheuer, südlicher Teil
Beruf / Amt / Titel:	• Weingärtner
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

7. Besitzer:in: (1886)	Saussele, Christian Adam
Bemerkung Besitz:	kauft den Anteil von Gottlieb Saussele
Bemerkung Familie:	Sohn des Adam Saussele
Beschreibung:	Scheuer, südlicher Teil
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Bereich westliche Vorstadt.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Scheune
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Doppelscheune, massiv aus Quadersteinen mit Eckquaderungen, unverputzt, überkragende Traufe, zwei Einfahrtstore, Satteldach, 1850 neu erbaut. Die recht gut überlieferte Doppelscheune gehört zu der in diesem Teil der Stadt vergleichsweise jüngeren Bebauung, unter der sich auch zahlreiche Scheunen befinden. Sie hat als Beispiel für die bauliche Erneuerung der Gasse im 19. Jahrhundert dokumentarischen Wert. (a)
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien
	  • Stein
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Quader

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*