Abgegangenes Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/174065651712/

ID: 174065651712 **Datum:** 06.02.2020 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Ernst-Haller-Straße
Hausnummer:	17
Postleitzahl:	78647
Stadt-Teilort:	Trossingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Trossingen
Wohnplatz:	Trossingen
Wohnplatzschlüssel:	8327049010
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Süd-West-Ansicht

Abbildungsnachweis:
Verfasser: Rothweiler Architekten

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Bei dem Gebäude handelt es sich um eine relativ frühe Form eines für die Stadt Trossingen typischen Arbeiterwohnhauses aus dem Beginn des Industriezeitalters. Es wurde 1897 erbaut. (a) 2011 wurde die Abbruchgenehmigung erteilt.

1. Bauphase: (1897)	Erbaut 1897 (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
2. Bauphase: (2011)	Abbruchgenehmigung
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Fotodokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das abgegangene Wohnhaus stand traufseitig an der Nordostseite der Ernst-Haller-Straße.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger, traufständiger Massivbau mit Satteldach über erhöhtem Kellergeschoss.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	abgebrochen
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Steinbau Mauerwerk
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*