Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/174260360111/

ID: 174260360111 **Datum:** 20.02.2019 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Wilhelmstraße
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	79379
Stadt-Teilort:	Müllheim
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Müllheim
Wohnplatz:	Müllheim
Wohnplatzschlüssel:	8315074012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Dachwerk des Gebäudes in der Wilhelmstraße 9 wurde, wie die dendrochronologische Untersuchung belegt, im Jahr 1605 (d) abgezimmert.

1. Bauphase: (1604 - 1605) Abzimmerung des Dachwerkes (d)

Betroffene Gebäudeteile:	• Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude befindet sich in der Müllheimer Stadtmitte. Es steht traufseitig an der Westseite der Wilhelmstraße, nahe des Marktplatzes.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges Gebäude mit Staffelgiebeln, Flachbogenfenstern, rustizierten Ecklisenen und Gesimsgliederung.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Gestaltungselemente
	  • Staffelgiebel
	• Detail (Dach)
	  • Dachüberstand
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*