Fachwerkhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/175355132418/

ID: 175355132418 **Datum:** 21.09.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Roßmarktgasse
Hausnummer:	19
Postleitzahl:	88630
Stadt-Teilort:	Pfullendorf
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Pfullendorf
Wohnplatz:	Pfullendorf
Wohnplatzschlüssel:	8437088024
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,9236° nördliche Breite, 9,2571° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Verschiedene konstruktive Merkmale weisen auf eine Erbauungszeit um 1500 hin.

1. Bauphase: Erbauung des Gebäudes

(1500)

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Wandverkleidung
	  • Fachwerk

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische und Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude bildet den optischen Abschluss der Roßmarktgasse in östlicher Richtung und ist somit prägender Bestandteil der historischen südöstlichen Bebauung der Stadt.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschössiges, in den Hang gebautes Gebäude mit 2 1/2-stöckigem Dachaufbau. In teilbereichen des EG bzw. 1. OG sind Außenwände und Mauern sowohl direkt aus dem Fels geschlagen, wie auch mit Backsteinen und Feldsteinen aufgemauert. Die südwestliche Vorderseite ist unterkellert.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Wandverkleidung
	  • Fachwerk

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*