Bergkirche St. Michael, Messnerhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/177410710217/

ID: 177410710217 **Datum:** 29.09.2025 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Dörflingerstraße
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	78266
Stadt-Teilort:	Büsingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Büsingen am Hochrhein
Wohnplatz:	Büsingen am Hochrhein
Wohnplatzschlüssel:	8335015001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südostansicht

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Bergkirche Sankt Michael, Dörflingerstraße 2

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nach den am Messnerhaus gezogenen dendrochronologischen Proben kann die Erbauung in die Jahre um 1500 datiert werden.

1. Bauphase: (1500)	Erbauung
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Pfarrhaus

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Messnerhaus bildet gemeinsam mit der romanischen Michaelskirche, der Wehrmauer und dem Nebengebäude der Leichenhalle einen Teil der mittelalterlichen Anlage oberhalb von Büsingen. Es befindet sich westlich der Bergkirche, eingebunden in den westlichen Wehrmauerverlauf.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Pfarrhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger Bau mit Fachwerkobergeschoss und massivem Erdgeschoss, das wie auch die Ausfachungen des Fachwerks aus Feldsteinmauerwerk besteht.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Obergeschoss(e) aus Holz
	  • Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
	• Dachform
	  • Satteldach mit Halbwalm-/Zweidrittelwalm

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*