Mühlbachbrücke

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/180314623518/

ID: 180314623518 **Datum:** 14.06.2023 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Wasserstraße
Hausnummer:	*keine*
Postleitzahl:	77652
Stadt-Teilort:	Offenburg
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Ortenaukreis (Landkreis)
Gemeinde:	Offenburg
Wohnplatz:	Offenburg
Wohnplatzschlüssel:	8317096015
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,4719° nördliche Breite, 7,9393° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von Süden

Abbildungsnachweis:
K. Herrmann

Bildbeschreibung:
südliches Geländer

Abbildungsnachweis:
K. Herrmann

Bildbeschreibung:
nördliches Geländer

Abbildungsnachweis:
K. Herrmann

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Mühlbachbrücke ersetzt einen eisernenen Steg mit Holzplanken, der für den zu erwartenden Fußgänger- und Fahrzeugverkehr während und nach dem Bau des neuen Schlachthofes und der Spinn- und Weberei zu klein geworden war. Die Brücke war Ende 1905 fertiggestellt.

1. Bauphase:
(1904 - 1905)

Planung und Bau der Brücke

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Dokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Mühlbachbrücke führt in Fortsetzung der Wasserstraße über den westlich der Stadt gelegenen Offenburger Mühlbach. Die Wasserstraße ihrerseits verläuft am nördlichen Ende der historischen Kernstadt stadtauswärts nach Westen.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Bauten für Transport und Verkehr
  - Brücke

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Bogenbrücke mit zwei Widerlagern, Fahrbahn mit seitlich je einem Fußgängerweg, Eisengeländer aus genieteten Stäben in zeittypischen geometrischen Formen zwischen Kunststeinpfosten.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Skelettbau
  - Eisen- und Stahlbetonskelett
- Verwendete Materialien
  - Eisen

Konstruktion/Material: Die Brücke besteht aus Eisenbeton, das Geländer aus genieten Geländerstäben.