# Klosterschule "Unserer lieben Frau", Mensabereich

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/181053458914/

**ID:** 181053458914 **Datum:** 26.01.2026 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Lange Straße |
| **Hausnummer:** | 9 |
| **Postleitzahl:** | 77652 |
| **Stadt-Teilort:** | Offenburg |
| **Regierungsbezirk:** | Freiburg |
| **Kreis:** | Ortenaukreis (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Offenburg |
| **Wohnplatz:** | Offenburg |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8317096015 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |
| **Geo-Koordinaten:** | 48,4717° nördliche Breite, 7,9451° östliche Länge |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

**Bildbeschreibung:**
Ansicht

**Abbildungsnachweis:**
Burghard Lohrum

**Bildbeschreibung:**
Blick vom Innenhof in Richtung Süden

**Abbildungsnachweis:**
Burghard Lohrum

## Objektbeziehungen

**Ist Gebäudeteil von:**

**1. Gebäudeteil:** Kloster "Unserer Lieben Frau"

**Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:**

- *keine Angabe*

## Umbauzuordnung

- *keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Die Begrenzung des Ganges bilden zwei Massivwände, die im Kern als bauzeitliche Substanz des beginnenden 18. Jahrhunderts eingeordnet werden. Die südliche Wand ist größtenteils als Außenwand mit kontinuierlicher Fensteraufreihung anzusprechen, wobei die beiden östlichen Fensteröffnungen nicht mehr im bauzeitlichen Zustand erhalten sind. Mit ihren gefasten Gewänden zeigen die drei westlichen Öffnungen die ältesten erhaltenen Einfassungen. Die Fensterrahmen selbst sind aus dem 20. Jahrhundert. Untergliedert wird die Südwand durch Nischen, deren hölzerne Einfassungen als auch der Bodenbelag ins 19. Jahrhundert datiert werden.

**1. Bauphase:** Datierung der massiven Außenwände des Ganges
(1700 - 1710)

**Betroffene Gebäudeteile:**
- *keine*

**2. Bauphase:** Datierung der Holzeinfassungen der Nischen und des Bodenbelags
(1800 - 1899)

**Betroffene Gebäudeteile:**
- Ausstattung

**3. Bauphase:** Fensterrahmen
(1900 - 1999)

**Betroffene Gebäudeteile:**

- Ausstattung

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Baugeschichtliche Kurzdokumentation

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:** *keine Angaben*

**Lagedetail:**

- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
  - Schule, Kindergarten
- Sakralbauten
  - Kloster, allgemein

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):**

Der durch die Umbauten beanspruchte Bestand umfasst im Wesentlichen den nördlich des Innenhofes gelegenen Nordflügel mit südlich vorgelagertem Erschließungsgang, ergänzt durch den östlich des bebauten Innenhofbereiches angrenzenden Ostflügel.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:**

Die Begrenzung des Ganges bilden zwei Massivwände, die im Kern als bauzeitliche Substanz des beginnenden 18. Jahrhunderts eingeordnet werden. Die südliche Wand ist größtenteils als Außenwand mit kontinuierlicher Fensteraufreihung anzusprechen, wobei die beiden östlichen Fensteröffnungen nicht mehr im bauzeitlichen Zustand erhalten sind. Untergliedert wird die Südwand durch Nischen, deren hölzerne Einfassungen als auch der Bodenbelag ins 19. Jahrhundert datiert werden. Die nördliche Gangwand trennt die Räume des Nordflügels zum Erschließungsgang ab. Im Osten knickt der Erschließungsgang nach Norden ab.
Mit dem „Großen und Kleinen Kinderrefektorium“, sowie dem Personalraum, reihen sich von West nach Ost, entlang dem Erschließungsgang, drei Raumeinheiten auf. Den nördlichen Abschluss des Ostflügels bildend, handelt es sich um zwei, wohl im 20. Jahrhundert miteinander verbundene Küchenräume. Während der Zuschnitt des nördlichen Küchenraumes erst nach dem Abbruch einer weiteren Wand im Norden erreicht wurde, zeigt der südliche Küchenraum den bauzeitlichen Grundriss.

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** *keine Angaben*

**Bestand/Ausstattung:** *keine Angaben*

## Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:** *keine Angaben*

| | |
|---|---|
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |