Wohnhaus, Zum roten Ring

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/181316049112/

ID: 181316049112 **Datum:** 23.06.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Tulengasse
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	59/2
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
Schoenenberg

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde im Jahr 1883 erbaut. Zuvor befand sich eine Scheune auf dem Grundstück, die zur Konradigasse 10 gehörte.

1. Bauphase: (1883)	Erbaut
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Publikationen/hist. Quellen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Im Norden der Altstadt, im Bereich Niederburg; traufseitig zur Tulengasse ausgerichtet, giebelseitig an die Nachbargebäude schließend.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges Wohnhaus, traufständig mit Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Fünf Achsen breite, achsensymmetrische Fassade mit Eingang in der Mitte.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Bauzustand der Biedermeierzeit gut erhalten.
Bestand/Ausstattung:	Gleichmäßig gereihte Rechteckfenster mit scharf geschnittenen Steingewänden mit Falz und Klappläden; vorkragendes Traufgesims.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*