Wohnhaus, Heugasse 13

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/183965225015/

ID: 183965225015 **Datum:** 29.12.2010 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Heugasse
Hausnummer:	13
Postleitzahl:	74821
Stadt-Teilort:	Mosbach
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Neckar-Odenwald-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Mosbach
Wohnplatz:	Mosbach
Wohnplatzschlüssel:	8225058010
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Aus dem Bundständer wurde eine Bohrprobe entnommen. Der letzte erhaltene Ring endet im Jahre 1513. Da die erhaltene Waldkante bearbeitet wurde ist nicht auszuschließen, dass ein oder zwei Ringe verloren gingen.

1. Bauphase: (1513)	Bauzeit (d) (?); Bohrprobe möglicherweise unvollständig, da Waldkante des Bundständers bearbeitet

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage: in Zentrumsnähe

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Der zur Heugasse giebelständig stehende Bau besitzt ein massives Erdgeschoss mit einem darauf errichteten, heute verputzten Fachwerkstock. Das abschließende Satteldach mit einer Nutzungsebene und einem Walmabschluss im Spitzbodenbereich ist modern erneuert und besitzt keinen historischen Altbestand.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: viereckiger Baukörper

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Auch im Fachwerkstock ist der Altbestand stark reduziert. Lediglich im Bereich der beiden giebelseitigen Räume ist das Fachwerk der gemeinsamen Trennwand mit Türöffnung freigelegt (Grundriss 1. Obergeschoss, Skizze). Das Wandskelett ist einfach verriegelt, besitzt in Anlehnung an den inneren Bundständer eine gekrümmte Wandstrebe, hat aber keine Gefachfüllungen mehr.

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Mischbau
  - Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
- Dachform
  - Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

Konstruktion/Material: *keine Angaben*