Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/184462016110/

ID: 184462016110 **Datum:** 15.04.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Gerberstraße
Hausnummer:	57
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Teile vom ehemaligen Satteldach sowie das Gebälk über dem 2. OG stammen aus der Zeit um 1337/38 (d).
Im 1. OG ist die Stube straßenseitig und ein zu dieser benachbarter Treppenaufgang belegt. Die verbleibende Grundrissfläche nehmen Küche und Vorraum ein.
Die beschriebene Grundriss-Nutzungsstruktur stammt aus den Jahren um 1397/98 (d). In die gleiche Zeit konnte das Gebälk über dem EG datiert werden (d).

1. Bauphase: (1337 - 1338)	Errichtung (d).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
2. Bauphase: (1397 - 1398)	Datierung Deckengebälk EG (d).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	In Zentrumsnähe
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	*keine Angaben*
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Dreigeschossiger Massivbau
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Neubau
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*