Wohnhaus, Schlößlegasse 4

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/184771126012/

ID: 184771126012 **Datum:** 29.03.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Schlößlegasse
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Querschnitt (Handskizze)

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase:
(1351 - 1352)

Aufstellung Pultdach (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Pultdach

2. Bauphase:
(1900 - 1999)

Aushöhlung des Gebäudes (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

In der Nähe des Zentrums

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Traufständiger Massivbau mit ehem. drei Etagen im Unterbau

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

Viereckiger, leicht schrägverlaufender Baukörper

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

- *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:

- *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Pultdach
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit Abstrebung

Konstruktion/Material:

Nach den angetroffenen Befunden wurde das Gebäude Schlößlegasse

	4 an die bis zur Rietstraße reichende Parzellenwand des Gebäudes Niedere Straße 13 angebaut. Da dessen Wand nicht über die gesamte Gebäudelänge reichte, wurde sie beim Bau von Haus Nr. 4 entsprechend verlängert. Nach den vorliegenden Dendro-Daten erfolgte die rückwärtige Erweiterung des Gebäudes Niedere Str. 13 sowie die Errichtung des Gebäudes Schlößlegasse 4 nahezu gleichzeitig.