Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/188103984714/

ID: 188103984714 **Datum:** 08.04.2021 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Kirchstraße
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	70794
Stadt-Teilort:	Filderstadt
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Filderstadt
Wohnplatz:	Plattenhardt
Wohnplatzschlüssel:	8116077011
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,6539° nördliche Breite, 9,1963° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von Nordwesten mit Vorderhaus und leicht verspringendem Hinterhaus.

Abbildungsnachweis:
Tilmann Marstaller

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde im Jahre 1600/01 (d) errichtet.

1. Bauphase:
(1601)

Errichtung des Gebäudes um 1601 (1600/01 (d), Floßholz!).

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Konstruktionsdetail:

- Detail (Ausstattung)
  - Floßspuren
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
- Dachform
  - Satteldach

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Mitten im Ortskern, vis-a-vis zum Kirchhof errichteter Holzgerüstbau, giebelständig an der Südseite der Kirchstraße; das Wohnhaus ist Teil eines Winkelhakengehöfts.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Das Gebäude setzt sich zusammen aus einem jüngeren Vorderhaus und einem etwas älteren rückwärtigen Hausteil. In beiden Fällen handelt es sich um ein einstöckig-eingeschossiges Traufgerüst mit Satteldach. Im Hinterhaus ist das Dachwerk dreigeschossig ausgebildet, im Vorderhaus zweigeschossig. Untersucht wurde nur der

	zum Vorderhaus zugeschlagene Teil des Hinterhauses.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Erfasst ist nur die nördliche Außenzone im Dachbereich des Hinterhauses, insofern kann zur ursprünglichen Grundrissgliederung keine relevante Aussage getroffen werden.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Bewohntes Gebäude, saniert.
Bestand/Ausstattung:	— *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Balkendach mit Rofen und stehendem Stuhl
	• Detail (Ausstattung)
	  • Floßspuren

Konstruktion/Material:	Das Gebäude setzt sich zusammen aus einem jüngeren Vorderhaus und einem etwas älteren rückwärtigen Hausteil. Untersucht wurde nur der zum Vorderhaus zugeschlagene Teil des Hinterhauses und auch nur im Dachbereich. Bemerkenswert ist die Stuhlkonstruktion im zweiten DG, bei der es sich um ein Unterfirstgerüst handelt. Denn die Queraussteifung an der ehemaligen Giebelseite erfolgte durch ein Fußband, während die Längsaussteifung durch zeitgemäße Kopfstreben erfolgt ist.